



Bild 1

Straßen- und Giebelansicht des Wohnhauses mit der Wohnung Nr. 3 im gesamten 1. Obergeschoss.



Bild 2
Blick in Gegenrichtung.



Bild 3
Giebelfassade mit Durchfahrt.



Bild 4
Giebelfassade mit deutlicher Rissbildung.



Bild 5
Rückansicht des Gesamtgebäudes.



Bild 6
Ergänzende Rückansicht des Gesamtgebäudes.



Bild 7
Detailansicht mit rückwärtigem Eingang.



Bild 8
Blick über den Garagenhof.