



**Bild 1**

Die mit Betonsteinen befestigte Zufahrt über ein Nachbargrundstück.



**Bild 2**  
Die Eingangsfassade nach Süden mit der zu bewertenden Wohnung im 2. OG.



**Bild 3**  
Blick in Gegenrichtung.



**Bild 4**  
Die Giebelfassade nach Westen.



**Bild 5**  
Detailaufnahme erheblicher Zerstörungen an der Giebelfassade.



**Bild 6**  
Teilaufnahme der Hoffassade nach Norden mit erheblichen Zerstörungen insbesondere im unteren Bereich.



**Bild 7**  
Ergänzende Aufnahme der Fassade nach Norden mit den Balkonen und der zu bewertenden Wohnung im 2. OG unter dem Dach.



**Bild 8**  
Giebelfassade nach Osten.



**Bild 9**  
Die Giebelfassade mit anschließendem Nebengebäude.



**Bild 10**  
Deutliche Zerstörungen an den Außenanlagen.



**Bild 11**  
Verwilderte Zuwegung südlich des Gebäudes.



**Bild 12**  
Der verwilderte Hof nördlich des Gebäudes.



**Bild 13**  
Das Nebengebäude hofseitig mit erheblichen Schäden.



**Bild 14**  
Blick in das vollständig vermüllte Nebengebäude.



**Bild 15**  
Eingangsseite und Dachfläche von einem Nachbargrundstück aus.



**Bild 16**  
Giebelfläche von der angrenzenden Tankstelle aus.



**Bild 17**  
Die Briefkastenanlage.



**Bild 18**  
Hauseingang mit Treppenhaus.




**Bild 19**  
Treppe zum Dachgeschoss mit erheblich eingeschränkter Durchgangshöhe.






**Bild 20**  
Eingangstür der zu bewertenden Wohnung.



# II "Ausfertigung"



Der Oberbürgermeister  
Amt für Stadtplanung und Bauordnung




II. Ausfertigung

... gehört zum  
... (Ang)  
... um


1800 1800 ... 10. 14 2,00 1,00

Der Ort ...  
... für die Stadtplanung und Bauordnung



Schnitt  
Aufteilungsplan

## II. Ausfertigung



Westen  
... gehört zu ...



2014 10.10.14

Eingangsansicht  
Aufteilungsplan