



Bild 1
Blick entlang der Wildstraße.



Bild 2
Blick entlang der Wegefläche Flurstück 379 mit dem bebauten Flurstück 377 hinten links.



Bild 3
Südostansicht des Wohnhauses.



Bild 4
Nordostansicht des Wohnhauses.



Bild 5
Nordansicht des Wohnhauses mit Gebäudeeingang.



Bild 6
Teilweise defekte Dachentwässerung.



Bild 7
Detailaufnahme eines Fassadenrisses.



Bild 8
Detailaufnahme eines weiteren Fassadenrisses.



Bild 9

Blick über das Gesamtgrundstück von Norden zum Wohnhaus.



Bild 10

Der Carport zum Hof.



Bild 11
Blick über den hinteren Grundstücksteil.



Bild 12
Das Nebengebäude am hinteren Grundstücksende.