



Bild 1

Die Eigentumswohnanlage von Süden mit der zu bewertenden Wohnung im Dachgeschoss links (rot markiert).



Bild 2

Blick in Gegenrichtung.



Bild 3

Die Gebäuderückseite zur Gewerbefläche.



Bild 4

Die Gebäuderückseite der Haus-Nr. 75 mit der zu bewertenden Wohnung im Dachgeschoss rechts.



Bild 5

Blick in Gegenrichtung.



Bild 6

Die südwestliche Giebelfassade mit der zu bewertenden Wohnung im Dachgeschoss.



Bild 7

Der Hauseingang zum Treppenhaus.



Bild 8

Das oberste Podest mit der Tür der zu bewertenden Wohnung links.



Bild 9
Detailaufnahme der Wohnungseingangstür.



Bild 10

Die Treppe zum Spitzboden.



Bild 11
Die Elektroverteilung im Dachgeschoss.



Bild 12
Blick durch den Spitzboden.



Bild 13
Blick durch den Spitzboden in Gegenrichtung.