



Bild 1
Straßenansicht des Bewertungsobjektes.



Bild 2
Blick in Gegenrichtung.



Bild 3

Detailaufnahme der Schäden am Dach mit erheblichem Bewuchs.



Bild 4
Die Gebäuderückseite.



Bild 5
Die Hoffassade links.



Bild 6
Die Hoffassade rechts.



Bild 7
Die verwilderte Zufahrt neben dem Gebäude.



Bild 8
Der verwilderte Gebäudezugang rückseitig.



Bild 9
Blick über die Stellplätze.



Bild 10
Die rückwärtigen Garagen.



Bild 11
Ergänzende Ansicht der Garagen.



Bild 12
Der Hauseingang.



Bild 13
Die Wohnungstüren im Erdgeschoss.



Bild 14
Abstellraum zwischen Erd- und 1. Obergeschoss.



Bild 15
Blick durch das Treppenhaus zum 2. Obergeschoss.



Bild 16
Abstellraum auf dem Zwischenpodest.



Bild 17
Blick durch das Treppenhaus zum Zwischenpodest.



Bild 18
Diverse Rissbildungen im Treppenhaus.



Bild 19
Diverse Rissbildungen im Treppenhaus.



Bild 20
Fehlende Elektroinstallation zum Dachgeschoss.



Bild 21
Elektroverteilung im 2. Obergeschoss.



Bild 22
Treppe zum Kellergeschoss.



Bild 23
Blick durch den Kellerflur.



Bild 24
Die Heizungsanlage im Untergeschoss.



Bild 25
Ein beispielhafter Kellerraum.



Bild 26
Kellerraum mit provisorischen Abstützungen.



Bild 27
Ein beispielhafter Kellerraum.



Bild 28
Ein beispielhafter Kellerraum.



Bild 29
Blick durch einen Kellerflur.



Bild 30
Ein weiterer Kellerraum mit provisorischen Abstützungen.



Bild 31
Wohnung Nr. 1, Eingangsflur.



Bild 32
Wohnung Nr. 1, Bad.



Bild 33
Wohnung Nr. 1, Küche.



Bild 34
Wohnung Nr. 1, Schäden an den Wänden.



Bild 35
Wohnung Nr. 1, Wohnraum.



Bild 36
Wohnung Nr. 1, Wohnraum.



Bild 37
Wohnung Nr. 1, Wohnraum.



Bild 38
Wohnung Nr. 1, Detailaufnahme eines Wandrisses.



Bild 39
Wohnung Nr. 2, Flur.



Bild 40
Wohnung Nr. 2, Flur.



Bild 41
Wohnung Nr. 2, Wohnraum.



Bild 42
Wohnung Nr. 2, Küche.