



**Bild 1**  
Eingangsseite der Haus-Nr. 340.



**Bild 2**  
Die Eingangsseite der Gebäudezeile.



**Bild 3**  
Die westliche Giebelfassade.



**Bild 4**  
Die Südseite der Wohnanlage.



**Bild 5**  
Gartenseite des Hauses Nr. 340.



**Bild 6**  
Detailaufnahme mit der zu bewertenden Wohnung im Erdgeschoss.



**Bild 7**  
Fenster der zu bewertenden Wohnung im Erdgeschoss.



**Bild 8**  
Blick über die rückwärtigen Grünflächen.



**Bild 9**  
Der Zugang von der Rellinghauser Straße.



**Bild 10**  
Blick über die Anlage von der Rellinghauser Straße.



**Bild 11**  
Zufahrt zur Tiefgarage auf dem Nachbargrundstück.



**Bild 12**  
Fluchttreppenhaus aus der Tiefgarage.



**Bild 13**  
Der Hauseingang mit Treppenhaus.



**Bild 14**  
Das Treppenhaus am obersten Podest.



**Bild 15**  
Die Treppe zum Untergeschoss.



**Bild 16**  
Diele der zu bewertenden Wohnung.



**Bild 17**  
Blick in das Badezimmer.



**Bild 18**  
Der Wohnraum.



**Bild 19**  
Reste eines Feuchteschadens im Wohnraum.



**Bild 20**  
Die rückwärtige Außenterrasse.



**Bild 21**  
Blick in die Küche.



**Bild 22**  
Blick in den Schlafraum.