

X. Fotos



Bild 1
Straßenansicht



Bild 2
Holzbrüstung des Eingangspodestes



Bild 3
Hofzufahrt mit Blick Richtung
Haus-Horl-Straße



Bild 4

Putzablösung im Bereich der überbauten
Terrasse („Wintergarten“)



Bild 5

Hofansicht mit Blick auf die Dachgaube
in 2. Ebene und die überbaute Terrasse



Bild 6

überbaute Terrasse, Anschluss an die
Fassade, Entwässerung



Bild 7

Kellerausgangstreppe, der Bereich des Kellers wird zum Stichtag als Partykeller genutzt




Bild 8

Treppe zur überbauten Terrasse, die Fliesen sind zum Teil gebrochen



Bild 9

Balkon oberhalb des seitlichen Anbaus (Einagng)



Bild 10
Gaszentralheizung
Feuchtigkeitsschaden im Wandbereich



Bild 11
Feuchtigkeitsschaden, Putzablösung, Rost



Bild 12
Wie vor



Bild 13
Elektronterverteilung



Bild 14
Bad Dachgeschoss



Bild 15
Bad Obergeschoss



Bild 16
Dusche Erdgeschoss



Bild 17
WC- Erdgeschoss



Bild 18
Seitenansicht Werkstatt/ Garage



Bild 19

Carport
deutliche Verwerfungen des Pflasters



Bild 20

Dachaufsicht Nebengebäude



Bild 21

Lager