



Vorderansicht



Rückansicht



Kellerabgang



Terrasse



Rissbildungen an der Fassade



Fassadenverschmutzungen und -Putzabplatzungen