

Anlage 5: Fotos

Anlage 5 | Seite 1 von 4



Südwestansicht



Westansicht



Südostansicht



Nordseite mit Hauseingang und Carport



Hauseingangstür



Blick in den Garten vom Balkon im OG

Anlage 5 | Seite 2 von 4



Wohnen (EG)



Sicherungskasten (EG)



Verteiler für Fußbodenheizung

Weitere Fotos wurden vom Erdgeschoss aufgrund der zahlreichen persönlichen Gegenstände nicht hinzugefügt



Treppenhausflur (OG)



Duschbad (OG Ost)

Anlage 5 | Seite 3 von 4



Wohnen und Küchenbereich (OG Ost)



Wohnen (OG Ost)



Wohnen/Schlafen mit Küchenbereich (OG West)



Balkon im OG



Treppenhausflur (KG)



Zählerschrank mit Zwischenzählern (KG)

Anlage 5 | Seite 4 von 4



Heizkeller (KG)



Kellerraum (KG)



Fremdenzimmer (KG)



Duschbad (KG)



Schaden (Feuchtigkeit) in Einheit OG Ost im Bereich Schornstein-Außenwand



Offene Fuge in der Dämmebene am Übergangsbereich von aufstehender Außenwand und Sockel (Nordwestecke)