



Anlage: Fotodokumentation



Untergeschoss mit umfangreicher Schimmelbildung, defekter Heizungsanlage



Badezimmer im Erdgeschoss




Schimmelbildung im Fußbodenbereich

Anlage: Fotodokumentation



Setzungen und Rißbildungen im Terrassenbereich EG



Fassadenschäden und Rißbildungen im Bodenbereich EG