

Fotodokumentation zum Gutachten 24-07-01

53489 Sinzig, Frankenstraße 21

Bild 1

Blick in die „Frankenstraße“.



Bild 2

Das Bewertungsobjekt von der Straße aus gesehen.



Bild 3

Eine weitere straßenseitige Ansicht.



Bild 4

Rückseitige Ansicht.



Bild 5

Der Hauseingangsbereich befindet sich rückseitig und ist durch die Tordurchfahrt zu erreichen.



Bild 6

In den Keller führt eine Außentreppe rückseitig vom Hof aus.




Bild 7

Die Heizungsanlage.




Bild 8

Der Tank zur Heizölbevorratung.



Bild 9
Die Hauseingangstür.



Bild 10
Der Flur mit Hauseingangstür.




Bild 11
Das Bad im Erdgeschoss.



Bild 12
Ein weiterer Blick in das Bad im Erdgeschoss.




Bild 13
Es sind zwei Stromzähler installiert.



Bild 14
Der Flur im Erdgeschoss mit Treppe ins Obergeschoss.




Bild 15
Der Flur im Obergeschoss mit Treppe ins Erd- und Dachgeschoss.




Bild 16
Das Bad im Obergeschoss.




Bild 17
Ein weiterer Blick in das Bad im Obergeschoss.




Bild 18
Die Treppe vom Ober- ins Dachgeschoss.



Bild 19
Eine rückseitige Ansicht vom Bereich neben der Garage aus.




Bild 20
Blick von der Dachterrasse der Garagen Richtung Wohnhaus.



Bild 21

Der rückseitige Balkon, der eine Verbindung zum Garagengebäude hat.



Bild 22

Eine weitere rückseitige Ansicht.



Bild 23

Die Treppe führt neben den Garagen in den rückseitigen Garten.



Bild 24

Blick vom Garten Richtung Wohnhaus.



Bild 25
Die Doppelgarage mit Dachterrasse.



Bild 26
Der Hofbereich.

