



Foto 1: Grundstücksansicht vom "Greimerstalweg"



Foto 2: Wohnhaus



Foto 3: Wohnhaus, Hauseingang zum Sockel-/Untergeschoss (Einliegerwohnung)




Foto 4: Wohnhaus: Risse in der Fassade



Foto 5: Wohnhaus, Erdgeschoss



Foto 6: Wohnhaus, Erdgeschoss, rückwärtige Ansicht mit Zugang



Foto 7: Wohnhaus, Hauseingang zum Erdgeschoss (Hauptwohnung), Türelement mit (ins WC führender) Katzenklappe



Foto 8: Wohnhaus: Risse in der Fassade



Foto 9: Erdgeschoss, Gäste-WC



Foto 10: Erdgeschoss, Diele/Flur



Foto 11: Erdgeschoss, Geschosstreppe zum Sockel-/Untergeschoss



Foto 12: Erdgeschoss: Risse im Innenwandbereich



Foto 13: Erdgeschoss, Duschbad



Foto 14: Erdgeschoss, Kinderzimmer 1



Foto 15: Erdgeschoss, Wohnzimmer



Foto 16: Erdgeschoss, Wohnzimmer



Foto 17: Erdgeschoss, Wohnzimmer: Fertigparkettboden mit Gebrauchsspuren



Foto 18: Erdgeschoss, Balkon



Foto 19: Erdgeschoss, Dachterasse oberhalb der Garage



Foto 20: Erdgeschoss, Aussicht vom Balkon



Foto 21: Dachgeschoss



Foto 22: Garage



Foto 23: Zugang zum Sockel-/Untergeschoss



Foto 24: Zugang zum Erdgeschoss



Foto 25: Zufahrt



Foto 26: Außenanlagen im Zugangsbereich zum Erdgeschoss



Foto 27: rückwärtiger, hängiger, Grundstücksbereich mit Stockausschlag