

Anlage 3:
Bilder (vgl. auch Fotoübersichtsplan Anlage 2)



Bild 1: straßenseitige Ansicht des Bewertungsobjekts von Nordwesten mit Dienstbarkeitsfläche



Bild 2: rückseitiger Blick auf das Lagergebäude und das Wohnhaus (Pfeil rechts)

Anlage 3:
Bilder (vgl. auch Fotoübersichtsplan Anlage 2)



Bild 3: starke Rissbildung im Mauerwerk des Lagergebäudes (Pfeile)




Bild 4: Leiter vom Keller zum Erdgeschoss des Lagertraktes

Anlage 3:
Bilder (vgl. auch Fotoübersichtsplan Anlage 4)



Bild 5: Eingangsbereich zum Lagertrakt straßenseitig (Pfeil) und Bodenluke zum Keller (mittig)



Bild 6: Zugang vom Lager zur Wohnung

Anlage 3:
Bilder (vgl. auch Fotoübersichtsplan Anlage 4)



Bild 7: Öl-Kachelofen in der Küche im Erdgeschoss



Bild 8: Bad im Obergeschoss mit Zugang vom Wintergarten (links)

Anlage 3:
Bilder (vgl. auch Fotoübersichtsplan Anlage 4)




Bild 9: Flur im Obergeschoß



Bild 10: Treppenraum im Obergeschoß mit Zugang zum Dach- und Erdgeschoß