

B) Außenfotos

Hinweis: der rückwärtige Bereich war nicht begehbar

Blick in die Neptunstraße mit der Kettenhausbebauung



Straßenseitige Hauseingänge der Bewertungsobjekte



Garagenzufahrt und Hofausschnitt



C) Innenfotos

Der Sachverständigen wurde kein Zugang zur Innenbesichtigung gewährt.