



**Süd-West-Ansicht des gemischt genutzten Gebäudes**



**Süd-Ost-Ansicht des gemischt genutzten Gebäudes**



**Nord-Ost-Ansicht mit Türmchen und rückseitigem Anbau**



**Teil der abrisssreifen baulichen Nebenanlagen (Nord-Ansicht)**



**Detailansicht rückseitiger Anbau**



**Anbindung des rückseitigen Anbaus an das gemischt genutzte Gebäude**




**Nord-Ost-Ansicht des gemischt genutzten Gebäudes**



**Süd-Ost-Ansicht des denkmalgeschützten ehemaligen Wohnhauses**



**Giebelansicht des Wohnhauses mit Veranda**



**Detailansicht der schadhafte Veranda**



**Nord-West-Ansicht des Wohnhauses**



**Detailansicht der schadhafte Nordseite des Wohnhauses**



Detailansicht schadhafter Giebelanbau (West-Ansicht)



zerstörte Fenster sowie schadhafter Fassadenputz




Teil des Kellergeschosses im ehem. Wohnhaus



Teil des Dachbodens



schadhafte Dielung im Dachgeschoss des Wohnhauses



sichtbarer Feuchteintrag im Dachgeschoss des Wohnhauses