



Fotodokumentation¹



Abbildung 1: Vorder- und Seitenansicht (Süd-Ost-Ansicht); Einfahrtbereich über das benachbarte Flurstück 10/2; links das Mehrzweckgebäude; Außenanlagen



Abbildung 2: Vorder- und Seitenansicht (Süd-Ost-Ansicht); Außenanlagen

¹ Für die Verwendung von Innenfotos (Wohnung 1) liegt eine schriftliche Erlaubnis vor.



Abbildung 3: Vorder- und Seitenansicht (Nord-Ost-Ansicht); Außenanlagen



Abbildung 4: Rückansicht (Nord-Ansicht); Terrassen zu den jeweiligen Wohnungen; Außenanlagen



Abbildung 5: Rück- und Seitenansicht (Nord-West-Ansicht); Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 6: Süd-Ansicht; Außenanlagen



Abbildung 7: Süd-Ansicht; Eingangsbereich zu den jeweiligen Wohnungen; Außenanlagen



Abbildung 8: Keller; vom Wirtschaftsraum aus begehbar



Abbildung 9: Wohnung 1 - Flur; geringfügige Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich




Abbildung 10: Wohnung 1 - Badezimmer und WC im Erdgeschoss




Abbildung 11: Wohnung 1 - Küche im Erdgeschoss mit Ausgang zur Terrasse




Abbildung 12: Haustechnik




Abbildung 13: Wohnung 1 - Treppe zwischen Erd- und Obergeschoss




Abbildung 14: Wohnung 1 - Wohnraum im Obergeschoss



Abbildung 15: Wohnung 1 - Wohnräume im Obergeschoss



Abbildung 16: Blick vom Obergeschoss; Mehrzweckgebäude; Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 17: Zugang zum Dachboden



Abbildung 18: Dachboden (Abstellbereich)




Abbildung 19: Dachboden: versotteter Schornstein; tlw. beschädigte Holzbauteile; ein Giebel und Fenster erneuert



Abbildung 20: Detailansichten - tlw. verwitterte Holzbauteile



Abbildung 21: Mehrzweckgebäude



Abbildung 22: Mehrzweckgebäude (Innenbilder)



**Abbildung 23: Blick in nördliche Richtung; rechts das Wohnhaus und das Mehrzweckgebäude;
Außenanlagen**



**Abbildung 24: Blick in nordöstliche Richtung; rechts das Wohnhaus und das Mehrzweckgebäude;
Außenanlagen; umliegende Bebauung**




Abbildung 25: Blick in nordöstliche Richtung; rechts das Wohnhaus; Außenanlagen



Abbildung 26: Blick in nordöstliche Richtung; rechts das Wohnhaus; Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 27: Blick in östliche Richtung; Einfahrtsbereich über das benachbarte Flurstück 10/2; Außenanlagen



Abbildung 28: Blick in westliche Richtung; Einfahrtsbereich über das benachbarte Flurstück 10/2; Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 29: Blick in westliche Richtung (Straßenansicht); Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 30: Blick in westliche Richtung (Straßenansicht); Außenanlagen; umliegende Bebauung




Abbildung 31: Blick in nordwestliche Richtung zum Flurstück 85; umliegende Bebauung



Abbildung 32: Blick in nördliche Richtung zum Flurstück 85; rechts der Bachlauf des "Saugrabens"; umliegende Bebauung



Abbildung 33: Blick in nördliche Richtung zum Flurstück 85; rechts der Bachlauf des "Saugrabens"; umliegende Bebauung



Abbildung 34: Blick in westliche Richtung vom Flurstück 85; rechts das Wohnhaus auf Flurstück 11/1; umliegende Bebauung



Abbildung 35: Blick in die Straße „An der Orla“ in nördliche Richtung; links das Flurstück 11/1; rechts das Flurstück 85; umliegende Bebauung



Abbildung 36: Blick in die Straße „An der Orla“ in südliche Richtung; rechts das Flurstück 11/1; links das Flurstück 85; umliegende Bebauung