



Fotodokumentation¹



Abbildung 1: Süd-West-Ansicht; Außenanlagen



Abbildung 2: Süd-Ansicht; Außenanlagen

¹ Die Verwendung von Innenaufnahmen wurde nicht gestattet.



Abbildung 3: Nord-Ost-Ansicht; Außenanlagen



Abbildung 4: Nord-Ansicht; umliegende Bebauung



Abbildung 5: Ost-Ansicht; Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 6: Hauseingangsbereich (Gebäudewestseite)



Abbildung 7: Hauseingangsbereich (Gebäudewestseite)



Abbildung 8: Detailansichten



Abbildung 9: Detailansichten



Abbildung 10: Detailansichten der Beschädigungen an der Fassade



Abbildung 11: Detailansichten



Abbildung 12: Detailansichten der Dacheindeckung; beschädigter Schneefang



Abbildung 13: Außenanlagen im nördlichen Grundstücksbereich; rückseitiger Eingang zum Heizungs- und Lagerraum



Abbildung 14: Außenanlagen im östlichen Grundstücksbereich; umliegende Bebauung



Abbildung 15: Außenanlagen im östlichen Grundstücksbereich



Abbildung 16: Außenanlagen im nordöstlichen Grundstücksbereich; umliegende Bebauung



Abbildung 17: Außenanlagen im südöstlichen Grundstücksbereich; umliegende Bebauung



Abbildung 18: Blick in südliche Richtung zum "Külzufer"; rechts der Einfahrtsbereich; Außenanlagen



Abbildung 19: Blick in südliche Richtung zum "Külzufer"; rechts der Einfahrtsbereich; Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 20: Einfahrtsbereich vom Külzufer; Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 21: Blick in nördliche Richtung vom Külzufer; Einfahrtbereich; Außenanlagen



Abbildung 22: Blick vom Külzufer; links das Bewertungsobjekt; umliegende Bebauung



Abbildung 23: Westansicht; umliegende Bebauung



Abbildung 24: Nordwestansicht



Abbildung 25: Blick in nordwestliche Richtung in die Straße „Külzufer“; rechts das Bewertungsobjekt; umliegende Bebauung



Abbildung 26: Blick in östliche Richtung in die Straße „Külzufer“; links (nicht im Bild) das Bewertungsobjekt; rechts der Flusslauf der Mandau; umliegende Bebauung und Nutzungen