

Fotodokumentation (Außenbesichtigung)



Abbildung 1: Straßenansicht (Nord-Ost-Ansicht); Kreuzungsbereich der Humboldtstraße und der Friedrich-Schneider-Straße; stark verwilderte und beschädigte Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 2: Straßenansicht (Süd-Ost Ansicht); stark verwilderte und beschädigte Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 3: Seitenansicht (Süd-Ansicht); starke Beschädigungen an der Fassade und der Dachentwässerung



Abbildung 4: Seitenansicht (Süd-Ansicht); starke Beschädigungen an der Fassade und der Dachentwässerung



Abbildung 5: Rückansicht (West-Ansicht); verwilderte und beschädigte Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 6: Seitenansicht (Nord-Ansicht); verwilderte und beschädigte Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 7: Detailansicht: Beschädigungen an der Fassade



Abbildung 8: Detailansicht: Beschädigungen an der Fassade



Abbildung 9: Detailansichten: Schäden an der Dacheindeckung und an der Dachentwässerung



Abbildung 10: Detailansichten: Schäden an der Dacheindeckung und an der Dachentwässerung; eine offenstehende Dachluke



Abbildung 11: Detailansichten: stark beschädigte Fenster; tlw. notgesichert



Abbildung 12: Eingangsbereich zur ehemaligen Gewerbeeinheit an der Gebäudeostseite; stark beschädigt; Außenanlagen



Abbildung 13: Kelleraußenzugang; Miniaturbild: Hauseingang; stark beschädigte Außenanlagen



Abbildung 14: Stark verwilderte und beschädigt Außenanlagen



Abbildung 15: Stark verwilderte und beschädigte Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 16: Stark verwilderte und beschädigte Außenanlagen im rückseitigen Grundstücksbereich



Abbildung 17: Stark verwilderte und beschädigte Außenanlagen im rückseitigen Grundstücksbereich



Abbildung 18: Blick (in östliche Richtung) von der Friedrich-Schneider-Straße zum Kreuzungsbereich der Humboldtstraße und der Friedrich-Schneider-Straße; rechts das Bewertungsobjekt; umliegende Bebauung



Abbildung 19: Blick (in westliche Richtung) vom Kreuzungsbereich der Humboldtstraße und der Friedrich-Schneider-Straße; links das Bewertungsobjekt (Eckgrundstück); umliegende Bebauung



Abbildung 20: Blick (in nördliche Richtung) in die Humboldtstraße; links das Bewertungsobjekt; Miniaturbild: Blick (in südliche Richtung) in die Humboldtstraße; umliegende Bebauung;