

Fotodokumentation¹




Abbildung 1: Blick in nordöstliche Richtung, rechts das Scheunengebäude auf dem benachbarten Flurstück 139/5; verwilderte Außenanlagen



Abbildung 2: Blick in südliche Richtung, links das Scheunengebäude auf dem benachbarten Flurstück 139/5; tlw. sehr starke Hanglage; verwilderte Außenanlagen

¹ Anfertigung von Innenaufnahmen war aufgrund Außenbesichtigung nicht möglich.



Abbildung 3: Blick in nordöstliche Richtung; Hanglage; verwilderte Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 4: Blick in nördliche Richtung; Hanglage; verwilderte Außenanlagen



Abbildung 5: Blick in südliche Richtung; Silo o. ä. (tlw. bereits eingestürzt); rückseitige Zufahrt zum Scheunengebäude auf dem benachbarten Flurstück 139/5; verwilderte und beschädigte Außenanlagen



Abbildung 6: Blick in südwestliche Richtung; Silo o. ä. (tlw. bereits eingestürzt); links das Scheunengebäude auf dem benachbarten Flurstück 139/5; verwilderte und beschädigte Außenanlagen; umliegende Nutzung



Abbildung 7: Blick in südwestliche Richtung; Silo o. ä. (tlw. bereits eingestürzt); rückseitige Zufahrt zum Scheunengebäude auf dem benachbarten Flurstück 139/5; verwilderte und beschädigte Außenanlagen




Abbildung 8: Blick in westliche Richtung; links das Dach der Doppelgarage; verwilderte und beschädigte Außenanlagen



Abbildung 9: Blick in westliche Richtung; Hanglage; verwilderte Außenanlagen



Abbildung 10: Stark sanierungsbedürftige Doppelgarage (angebaut an das Scheunengebäude auf dem benachbarten Flurstück 139/5); rechts eine einfache Überdachung auf dem benachbarten Flurstück 1




Abbildung 11: Stark sanierungsbedürftige Doppelgarage (angebaut an das Scheunengebäude auf dem benachbarten Flurstück 139/5); rechts eine einfache Überdachung auf dem benachbarten Flurstück 1



Abbildung 12: Stark sanierungsbedürftige Doppelgarage (angebaut an das Scheunengebäude auf dem benachbarten Flurstück 139/5); rechts eine einfache Überdachung auf dem benachbarten Flurstück 1



Abbildung 13: Blick in östliche Richtung zur Straße "Am Gut"; umliegende Bebauung



Abbildung 14: Blick in westliche Richtung von der Straße "Am Gut"; rechts das Bewertungsobjekt