

Fotodokumentation



Abbildung 1: Blick in südwestliche Richtung, rechts die Tennenauffahrt und das Scheunengebäude auf dem benachbarten Flurstück 139/5




Abbildung 2: Blick in südwestliche Richtung, rechts das Scheunengebäude auf dem benachbarten Flurstück 139/5; umliegende Bebauung und Nutzung




Abbildung 3: Blick in nördliche Richtung; links die Tennenauffahrt und das Scheunengebäude auf dem benachbarten Flurstück 139/5



Abbildung 4: Blick in nördliche Richtung zum Zufahrtbereich der Straße "Am Gut"; links das Scheunengebäude auf dem benachbarten Flurstück 139/5; umliegende Bebauung und Nutzung



Abbildung 5: Blick in östliche Richtung zur Straße "Am Gut"; Zufahrt zum Bewertungsobjekt; umliegende Bebauung



Abbildung 6: Blick in westliche Richtung von der Straße "Am Gut"; Zufahrt zum Bewertungsobjekt