

Fotodokumentation¹



Abbildung 1: Straßenansicht (Nord-Ansicht); Eingangsbereich; verwilderte und beschädigte Außenanlagen



Abbildung 2: Straßenansicht (Nord-Ost-Ansicht); verwilderte und beschädigte Außenanlagen

¹ Die Anfertigung von Innenaufnahmen war nicht möglich. (Außenbesichtigung)



Abbildung 3: Straßen- und Giebelansicht; verwilderte und beschädigte Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 4: Rückansicht (West-Ansicht)



Abbildung 5: Giebelansicht (Süd-Ost-Ansicht); verwilderte und beschädigte Außenanlagen



Abbildung 6: Hauseingangsbereich



Abbildung 7: Detailansichten: Fertigstellungsbedarf und Schäden an der Fassadenbekleidung



Abbildung 8: Detailansichten: Fenster





Abbildung 9: Detailansichten: Fertigstellungsbedarf und Schäden an der Fassadenbekleidung



Abbildung 10: Detailansichten: Dacheindeckung; Schornstein



Abbildung 11: Detailansichten: abrissreifer rückseitiger Anbau



Abbildung 12: Zwei einfache Nebengebäude (Einzelgarage und Blechschuppen) im südöstlichen Grundstücksbereich; verschiedene Ablagerungen (Unrat/Bauschutt etc.); verwilderte und beschädigte Außenanlagen



Abbildung 13: Zwei einfache Nebengebäude (Einzelgarage und Blechschuppen) im südöstlichen Grundstücksbereich; verschiedene Ablagerungen (Unrat/Bauschutt etc.); verwilderte und beschädigte Außenanlagen



Abbildung 14: Südwestlicher Grundstücksbereich; verschiedene Ablagerungen (Unrat/Bauschutt etc.); verwilderte und beschädigte Außenanlagen



Abbildung 15: Südöstlicher Grundstücksbereich; verschiedene Ablagerungen (Unrat/Bauschutt etc.); verwilderte und beschädigte Außenanlagen



Abbildung 16: Südöstlicher Grundstücksbereich; verschiedene Ablagerungen (Unrat/Bauschutt etc.); verwilderte und beschädigte Außenanlagen



Abbildung 17: Nördlicher Grundstücksbereich; verschiedene Ablagerungen (Unrat/Bauschutt etc.); verwilderte und beschädigte Außenanlagen



Abbildung 18: Blick in nordöstliche Richtung in die Obercunnersdorfer Straße; links das Bewertungsobjekt; umliegende Bebauung



Abbildung 19: Blick in nordöstliche Richtung in die Obercunnersdorfer Straße; links das Bewertungsobjekt; umliegende Bebauung



Abbildung 20: Blick in nordwestliche Richtung in die Obercunnersdorfer Straße; rechts das Bewertungsobjekt; umliegende Bebauung