



## Fotodokumentation



**Abbildung 1: Blick zum Bewertungsobjekt in südöstliche Richtung; umliegende Bebauung**




**Abbildung 2: Blick zum Bewertungsobjekt in südliche Richtung entlang der westlichen Grundstücksgrenze; umliegende Bebauung**



**Abbildung 3: Blick zum Bewertungsobjekt in nördliche Richtung (zur Lochbergstraße) entlang der westlichen Grundstücksgrenze; umliegende Bebauung**




**Abbildung 4: Blick zum Bewertungsobjekt in nordöstliche Richtung zur Lochbergstraße; umliegende Bebauung**



**Abbildung 5: Blick zum Bewertungsobjekt in südöstliche Richtung; umliegende Bebauung**



**Abbildung 6: Blick zum Bewertungsobjekt in südwestliche Richtung; umliegende Bebauung**



**Abbildung 7: Blick in die Lochbergstraße in östliche Richtung (rechts das Bewertungsobjekt); umliegende Bebauung**



**Abbildung 8: Blick in die Lochbergstraße in westliche Richtung (links nicht im Bild das Bewertungsobjekt); umliegende Bebauung**