

## Fotodokumentation<sup>1</sup>




**Abbildung 1: Straßenansicht (Nord-Ansicht); angrenzende Bebauung; Beschädigungen an der Fassade**



**Abbildung 2: Rückansicht (Süd-Ansicht); angrenzende Bebauung**

<sup>1</sup> Die Anfertigung von Innenaufnahmen war nicht möglich. (Außenbesichtigung)



**Abbildung 3: Hauseingangsbereich an der Gebäudenordseite (Straßenseite)**



**Abbildung 4: Detailansichten: Schäden an der Fassade**



**Abbildung 5: Detailansichten: Schäden an der Fassade**



**Abbildung 6: Detailansichten**






**Abbildung 7: Detailansichten**



**Abbildung 8: Rückansicht der Anbauten; stark verwilderte und beschädigte Außenanlagen; benachbarte Bebauung**




**Abbildung 9: Blick in nördliche Richtung zum Bewertungsobjekt; stark verwilderte Außenanlagen angrenzende und umliegende Bebauung und Nutzung**




**Abbildung 10: Blick in westliche Richtung in die Amalienstraße; links das Bewertungsobjekt; angrenzende und umliegende Bebauung**





**Abbildung 11: Blick in östliche Richtung in die Amalienstraße; rechts das Bewertungsobjekt; angrenzende und umliegende Bebauung**



**Abbildung 12: Blick in östliche Richtung in die Amalienstraße; rechts das Bewertungsobjekt; angrenzende und umliegende Bebauung**