

Fotodokumentation¹



Abbildung 1: Straßenansicht (Süd-Ansicht; Blick von der Pulsnitztalstraße); umliegende Bebauung



Abbildung 2: Seitenansicht (Süd-Ost-Ansicht; Blick von der Straße „Am Sportplatz“); links das Hauptgebäude; rechts der Anbau-/Zwischenbau (tlw. bereits eingestürzt)

¹ Die Anfertigung von Innenaufnahmen war nur teilweise möglich (Einsturzgefahr).



Abbildung 3: Seitenansicht (Süd-Ost-Ansicht); links das Hauptgebäude; rechts der Anbau-/Zwischenbau (tlw. bereits eingestürzt); Außenanlagen



Abbildung 4: Ost-Ansicht; im Vordergrund der Anbau-/Zwischenbau (tlw. bereits eingestürzt); dahinter das Hauptgebäude; umliegende Bebauung und Nutzung



Abbildung 5: Nord-Ansicht




Abbildung 6: Stark verwilderter und beschädigter Eingangsbereich zum Hauptgebäude



Abbildung 7: Räume im Erdgeschoss des Hauptgebäudes; Treppe zum Obergeschoss



Abbildung 8: Räume im Obergeschoss des Hauptgebäudes



Abbildung 9: Blick vom Obergeschoss des Hauptgebäudes zum Anbau/-Zwischenbau; bereits großflächig eingestürzt



Abbildung 10: Blick vom Obergeschoss des Hauptgebäudes zum Anbau/-Zwischenbau; bereits großflächig eingestürzt



Abbildung 11: Detailansicht des bereits eingestürzten Anbau-/Zwischenbau



Abbildung 12: Detailansichten der Schäden an der Fassade



Abbildung 13: Detailansichten der Schäden an der Dacheindeckung



Abbildung 14: Detailansicht des bereits eingestürzten Anbau/-Zwischenbau



Abbildung 15: Detailansichten des bereits eingestürzten Anbau-/Zwischenbau



Abbildung 16: Restruine im östlichen Grundstücksbereich




Abbildung 17: Stark verwilderte und beschädigte Außenanlagen



Abbildung 18: Blick in östliche Richtung in die Straße "Am Sportplatz"; links das Bewertungsobjekt (Restruine); stark verwilderte und beschädigte Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 19: Blick in westliche Richtung in die Straße "Am Sportplatz"; rechts das Bewertungsobjekt stark verwilderte und beschädigte Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 20: Blick in westliche Richtung in die Straße "Am Sportplatz" zur Pulsnitztalstraße; rechts das Bewertungsobjekt; stark verwilderte und beschädigte Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 21: Blick in nordöstliche Richtung von der Pulsnitztalstraße zum Bewertungsobjekt; Einfahrtbereich zur Straße "Am Sportplatz"; stark verwilderte und beschädigte Außenanlagen



Abbildung 22: Blick in nordwestliche Richtung in die Pulsnitztalstraße; rechts das Bewertungsobjekt; umliegende Bebauung



Abbildung 23: Blick in nordöstliche Richtung vom gegenüberliegenden Parkplatz zum Bewertungsobjekt; Einfahrtsbereich zur Straße "Am Sportplatz"; umliegende Bebauung



Abbildung 24: Blick in nordwestliche Richtung; Kreuzungsbereich der Pulsnitztalstraße und der Straße "Am Sportplatz"; mittig das Bewertungsobjekt mit Kennzeichnung der etwaigen Lage der Abstandsflächenbaulast; umliegende Bebauung