

Fotodokumentation



Abbildung 1: Seitenansicht (Nord-Ansicht); im Vordergrund der Anbau; stark verwilderte und beschädigte Außenanlagen



Abbildung 2: Vorderansicht (West-Ansicht); Hauseingangsbereich; stark verwilderte und beschädigte Außenanlagen



Abbildung 3: Seiten- und Rückansicht (Süd-Ost-Ansicht); stark verwilderte und beschädigte Außenanlagen



Abbildung 4: Rückansicht (Süd-Ost-Ansicht); mittig der rückseitige Eingang; rechts der bereits eingestürzte Abstellschuppen; stark verwilderte und beschädigte Außenanlagen



Abbildung 5: Seitenansicht (Nord-Ansicht); im Vordergrund der Anbau; stark verwilderte und beschädigte Außenanlagen



Abbildung 6: Eingangsbereich; Hauseingangstür stark überaltert bzw. beschädigt



Abbildung 7: Innenansichten (Blick durch Fenster und Hauseingangstür); Zwischendecke bereits eingestürzt; Böden überwiegend fehlend



Abbildung 8: Detailansichten der Fassade



Abbildung 9: Stark beschädigte Dacheindeckung und Schäden am Schornsteinkopf




Abbildung 10: Detailansichten des Abstellschuppens; Dach bereits eingestürzt



Abbildung 11: Stark verwilderte und beschädigte Außenanlagen; tlw. Unratablagerungen



Abbildung 12: Stark verwilderte und beschädigte Außenanlagen



Abbildung 13: Blick in nördliche Richtung; ungesicherter Zufahrts-/Zugangsbereich über mehrere Fremdgrundstücke




Abbildung 14: Blick in südliche Richtung; ungesicherter Zufahrts-/Zugangsbereich über mehrere Fremdgrundstücke; der Pfeil zeigt die etwaige Lage des Bewertungsobjekts; im Vordergrund das Flurstück 721/5; umliegende Nutzung



Abbildung 15: Blick in südwestliche Richtung; ungesicherter Zufahrts-/Zugangsbereich über mehrere Fremdgrundstücke



Abbildung 16: Blick in südwestliche Richtung; ungesicherter Zufahrts-/Zugangsbereich über mehrere Fremdgrundstücke; umliegende Nutzung



Abbildung 17: Blick nördliche Richtung; ungesicherter Zufahrts-/Zugangsbereich über mehrere Fremdgrundstücke; der Pfeil zeigt die etwaige Lage des Bewertungsobjekts; umliegende Nutzung



Abbildung 18: Blick nördliche Richtung; ungesicherter Zufahrts-/Zugangsbereich über mehrere Fremdgrundstücke; der Pfeil zeigt die etwaige Lage des Bewertungsobjekts; umliegende Bebauung und Nutzung