




Straßenansicht des ehemaligen Rittergutes mit zu erhaltender Mauer




Scheune und ehem. Wohnhaus (Nord-Ost-Ansicht)



Detailansicht Mauerwerksriss am ehem. Wohnhaus (straßenseitig)



Süd-Ost-Ansicht des ehem. Wohnhauses



Eingangsbereich des ehem. Wohnhauses



Teil des Dachbodens (Wohnhaus)



durchbrechende Dielung im Dachboden



Treppenflur im OG des Wohnhauses



Detailansicht durchgebrochene Decke im Wohnhaus



zusammenfallendes Mauerwerk im Keller



Bad im EG



Zimmer im EG



West-Ansicht der Scheune




nördlicher Teil der Scheune




Nord-Ost-Ansicht der Scheune



Süd-Ost-Ansicht der Scheune



Teil der Innenansicht der Scheune



Teil der Innenansicht der Scheune



Blick zum Kellerzugang der Scheune



Süd-Ost-Ansicht des Stallgebäudes 1



Süd-West-Ansicht des Stallgebäudes 1



Innenansicht des Stallgebäudes 1 (Blick durch ein Fenster)



West-Ansicht des Stallgebäudes 2



Innenansicht des Stallgebäudes 2 (Blick durch ein Fenster)