

Fotodokumentation¹



Abbildung 1: Straßen-/Vorderansicht (Süd-Ansicht); angrenzende Bebauung




Abbildung 2: Straßen-/Vorderansicht (Süd-Ansicht); Hauseingangsbereich; angrenzende Bebauung

¹ Die Anfertigung von Innenaufnahmen war aufgrund der Außenbesichtigung nicht möglich.



Abbildung 3: Detailansichten



Abbildung 4: Detailansichten der Schäden an der Fassade



Abbildung 5: Blick in die Theaterstraße in westliche Richtung; rechts das Bewertungsobjekt; angrenzende und umliegende Bebauung



Abbildung 6: Blick in die Theaterstraße in westliche Richtung; rechts das Bewertungsobjekt; angrenzende und umliegende Bebauung



Abbildung 7: Blick in die Theaterstraße in westliche Richtung; Kreuzungsbereich der Theaterstraße und Klosterstraße; rechts das Bewertungsobjekt; umliegende Bebauung



Abbildung 8: Blick in die Theaterstraße in östliche Richtung; links das Bewertungsobjekt; angrenzende und umliegende Bebauung



Abbildung 9: Blick in die Klosterstraße in südliche Richtung; umliegende Bebauung



Abbildung 10: Blick in die Klosterstraße in nördliche Richtung; umliegende Bebauung