



Süd-Ansicht des Bewertungsobjekts von der Klosterergasse



Süd-West-Ansicht des Bewertungsobjekts



Detailansicht der eingebrochenen Decke zum Obergeschoss



Ansicht eines Raumes im Erdgeschoss



Ansicht eines Raumes im Erdgeschoss



Ansicht des anderen Raumes im Erdgeschoss



Detailansicht der eingebrochenen Decke



Blick ins Obergeschoss durch die eingebrochene Decke



Rückansicht des Bewertungsobjekts



Ansicht des Hinterhofes