

Fotodokumentation



Abbildung 1: Blick in nordöstliche Richtung zu den Flurstücken 1797 und 1794/2; umliegende Nutzung



Abbildung 2: Blick in nördliche Richtung zu den Flurstücken 1797 und 1794/2; umliegende Nutzung



Abbildung 3: Blick in nördliche Richtung zu den Flurstücken 1797 und 1794/2 entlang der westlichen Grundstücksgrenze; ein älteres teilmassives Gewächshaus auf Flurstück 1794/2



Abbildung 4: Blick in nördliche Richtung zu den Flurstücken 1797 und 1794/2; links der Steinbergweg; ein einfaches handelsübliches Gartenhaus aus Holz auf Flurstück 1794/2



Abbildung 5: Einfaches handelsübliches Gartenhaus aus Holz auf Flurstück 1794/2



Abbildung 6: Blick in nördliche Richtung zu den Flurstücken 1797 und 1794/2



Abbildung 7: Blick in nördliche Richtung zu den Flurstücken 1797 und 1794/2 entlang der östlichen Grundstücksgrenze; eine ältere Kfz-Reparaturrampe auf Flurstück 1797



Abbildung 8: Ältere Kfz-Reparaturrampe auf Flurstück 1797



**Abbildung 9: Blick in westliche Richtung in den Steinbergweg (rechts nicht im Bild das Bewertungsobjekt);
umliegende Bebauung und Nutzung**



**Abbildung 10: Blick in östliche Richtung in den Steinbergweg (links nicht im Bild das Bewertungsobjekt);
umliegende Bebauung und Nutzung**