

Fotodokumentation¹



Abbildung 1: West-Ansicht des Gartenhauses; rechts der Eingangsbereich; Außenanlagen



Abbildung 2: West-Ansicht des Gartenhauses; links der angebaute Schuppen; Außenanlagen

¹ Die Anfertigung von Innenaufnahmen war nicht möglich. (Außenbesichtigung)



Abbildung 3: Süd-Ansicht des Gartenhauses; Außenanlagen



Abbildung 4: Eingangsbereich mit tlw. überdachter Terrasse; Außenanlagen



Abbildung 5: Detailansichten



Abbildung 6: Detailansichten



Abbildung 7: Handelsüblicher Pool mit beschädigter Überdachung; Außenanlagen



Abbildung 8: Blick vom westlichen Grundstücksbereich in östliche Richtung; Außenanlagen



Abbildung 9: Blick zum südlichen Grundstücksbereich; Außenanlagen; umliegende Bebauung und Nutzung



Abbildung 10: Blick zum nordwestlichen Grundstücksbereich; Außenanlagen; umliegende Bebauung und Nutzung



Abbildung 11: Blick in nordöstliche Richtung (Grundstückszufahrt über das benachbarte Flurstück 609); recht das Gartenhaus mit angebautem Schuppen; dahinter ein einfaches Nebengebäude auf Flurstück 609; Außenanlagen



Abbildung 12: Blick in südwestliche Richtung; links das Gartenhaus, Außenanlagen; umliegende Nutzung



Abbildung 13: Blick in nordöstliche Richtung (Grundstückszufahrt über einen unbefestigten Weg über das benachbarte Flurstück 609; kein dinglich gesichertes Wegerecht); umliegende Bebauung



Abbildung 14: Blick in südwestliche Richtung (Grundstückszufahrt über einen unbefestigten Weg über das benachbarte Flurstück 609; kein dinglich gesichertes Wegerecht); umliegende Bebauung



Abbildung 15: Blick in östliche Richtung (Grundstückszufahrt über das benachbarte Flurstück 609; kein dinglich gesichertes Wegerecht); umliegende Bebauung



Abbildung 16: Blick in westliche Richtung (Grundstückszufahrt über das benachbarte Flurstück 609; kein dinglich gesichertes Wegerecht); umliegende Bebauung



Abbildung 17: Blick in nördliche Richtung in die Friedersdorfer Straße; links nicht im Bild die Grundstückszufahrt über das benachbarte Flurstück 609; umliegende Bebauung



Abbildung 18: Blick in südliche Richtung in die Friedersdorfer Straße; rechts nicht im Bild die Grundstückszufahrt über das benachbarte Flurstück 609; umliegende Bebauung