



Süd-Ost-Ansicht des Bewertungsobjekts von der Karlstraße



Nord-Ost-Ansicht des Bewertungsobjekts von der Karlstraße



Detailansicht der Mauerwerksrisse (straßenseitig)



Detailansicht der Mauerwerksrisse (straßenseitig)



Detailansicht der Rissbildungen im Gebäudeinneren




Detailansicht der Rissbildungen im Gebäudeinneren



Keller des Bewertungsobjekts



Spitzboden des Bewertungsobjekts



Detailansicht der Mauerwerksrisse (hofseitig)



Sitzbereich im Garten des Bewertungsgrundstücks



Nord-West-Ansicht des Nebengebäudes



Deckenansicht des Nebengebäudes; Dachstuhl