




Ost-Ansicht des Bewertungsobjekts



Ost-Ansicht des ehemaligen Wohnstallhauses



Nord-Ansicht; Grundstückszufahrt (Teilgrundstück 2)



Blick zum Garagenbereich als Überbauung auf Flurstück 216/2



Nord-West-Ansicht des ehem. Wohnstallhauses



Ost-Ansicht des ehem. Wohnstallhauses (hofseitig)



Süd-West-Ansicht des ehem. Wohnstallhauses



Detailansicht der provisorischen Dachreparatur



Zimmer im Dachgeschoss mit Feuchteschäden



Feuchteschäden im Dachgeschoss



Zimmer im Erdgeschoss mit fehlender Deckenbekleidung



Schuppen als Teil der Außenanlagen