

**Bild 1** Wohnhaus mit Anbau, Straßenansicht von Nordwest (Aufnahme vom 08.08.2019)



**Bild 2** Wohnhaus mit Anbau Straßenansicht von Nordost (Aufnahme vom 08.08.2019)



**Bild 3** Wohnhaus mit Anbau Straßenansicht von Nordost (Aufnahme vom 28.01.2020)



**Bild 4** Wohnhaus mit Anbau, Ansicht von Nordwest (Aufnahme vom 08.08.2019)



**Nachfolgende Fotos von der Ortsbesichtigung am 28.01.2020**

**Bild 5 Hofseitiger Anbau mit Garage**



**Bild 6 Kellergeschoss**



**Bild 7** Erdgeschoss, Pufferspeicher der Heizung



**Bild 8** Raum im Erdgeschoss (ehemalige Sparkasse)



**Bild 9** Obergeschoss, Bad



**Bild 10** Obergeschoss, Küche



**Bild 11 Dachgeschoss, ehemaliges Bad**



**Bild 12 Raum im Dachgeschoss**



**Bild 13** dito



**Bild 14** dito



**Bild 15**      **Raum im Erdgeschoss des hofseitigen Anbaus**



**Bild 16**      **dito**



**Bild 17** dito



**Bild 18** Hofansicht Wohnhaus mit Anbauten, Ansicht von Südost



**Bild 19 Hausgarten, Ansicht von Südost**



**Bild 20 Hausgarten, Ansicht von Nord**



**Bild 21** Hofraum, abflusslose 3 m<sup>3</sup> Grube, augenscheinlich verschlossener Ablauf

