

Bild 1 Flurstück 320

Wohnhaus, Ansicht von der St. Jacober Hauptstraße von Nordwest



Bild 2

Wohnhaus, Ansicht von der St. Jacober Hauptstraße von Südwest



Bild 3 **Giebelansicht von Süd**



Bild 4 Rückansicht



Bild 5 dito



Bild 6 Blick vom Wohnhaus Richtung Osten zum Flurstück 886 a



Bild 7 Erdgeschoss, hofseitig Kellergeschoss, Gemeinschaftskeller



Bild 8 dito



Bild 9 Erdgeschoss, Bad der Büroeinheit



Bild 10 dito



Bild 11 Wohnung im Erdgeschoss, Bad



Bild 12 **Raum einer Wohnung im 1.Obergeschoss**



Bild 13 **Bad einer Wohnung im 1. Obergeschoss**



Bild 14 WC einer Wohnung im 1.Obergeschoss



Bild 15 Flur einer Wohnung im 1.Obergeschoss



Bild 16 Wohnzimmer einer Wohnung im 1. Obergeschoss



Bild 17 Bad einer Wohnung im 1. Obergeschoss



Bild 18 dito



Bild 19 Flur einer Wohnung im Rohbau im 2.Obergeschoss



Bild 20 **Bad einer Wohnung im 2.Obergeschoss**



Bild 21 Küche einer Wohnung im 2.Obergeschoss



Bild 22 Dachraum



Bild 23 Spitzboden



Bild 24 **Detail Holzschädlingsbefall am Dachtragwerk**

