
EXPOSÉ zum

Gutachten

über den Verkehrswert (i.S.d. § 194 Baugesetzbuch) für den

89,82/ 1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Paul-Gruner-Straße 8 in 09120 Chemnitz verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nr. 4 im 1.Obergeschoss nebst Abstellraum im Treppenhaus Nr. 4 und Kellerraum Nr. 4



Der Verkehrswert wurde zum Stichtag 15.06.2023 ermittelt mit rd.

33 000,00 €

Der Verkehrswert (Marktwert) entspricht dem rd. 6,9 fachen Jahresrohertrag. Der relative Verkehrswert beträgt rd. 458 €/ m² Wohnfläche.

■ Auftraggeber: Amtsgericht Chemnitz, Gerichtsstraße 2,

09112 Chemnitz

Geschäftszeichen: 15 K 50/23

■ Erstellungsdatum: 28.06.2023

Ausfertigung Nr. 1: Dieses Expose besteht aus insgesamt 6 Seiten

und wurde in einer Ausfertigung erstellt.

1. Allgemeine Angaben

Grundbuch- und Katasterangaben: Grundbuch von Chemnitz-Altchemnitz, Blatt 3557,

Gemarkung Altchemnitz, Ifd. Nr. 1:

89,82/ 1000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück

Flnr. 307 c Paul-Gruner-Str. 8

Gebäude- und Freifläche zu 380 m²

verbunden mit Sondereigentum an der Wohnung im 1.Obergeschoss

nebst Abstellraum im Treppenhaus und Kellerraum im Kellergeschoss, sämtlich Nr. 4 laut Aufteilungsplan

Das Bewertungsgrundstück ist in 10 Miteigentumsanteile

aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgte 2013.

WEG - Verwaltung: keine

Zwangsverwaltung: keine

Tag der Ortsbesichtigung, Wertermittlungs- und

Qualitätsstichtag: 15.06.2023

Derzeitige Nutzung des

Gebäudes:

ehemals Wohnnutzung, vollständiger Leerstand seit mehreren Jahren

Derzeitige Nutzung der WE Nr. 4: Leerstand

Hausgeld für WE 4: keine Hausgeldzahlungen

2. Grund- und Bodenbeschreibung

Lage:

Bundesland: Sachsen

Ort und Einwohnerzahl: Kreisfreie Stadt Chemnitz, 39 Stadtteile inkl. 8 Ortschaften,

rd. 250 000 Einwohner

Innerörtliche Lage: rd. 3 km südlich des Stadtzentrums im Stadtteil Altchemnitz, in der

Nähe der Annaberger Straße/ B 95 an einer Hauptstraße gelegen Versorgungseinrichtungen, Kindergarten, Schulen, Arzt, Apotheke vielfach in fußläufiger Entfernung bzw. mit dem Bus gut erreichbar, Stadtzentrum von Chemnitz mit öffentlichen Verkehrsmitteln

ebenfalls gut erreichbar

Verkehrslage: Haltepunkt Chemnitz- Mitte fußläufig rd. 20 min sowie

Chemnitz Hauptbahnhof mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut

erreichbar

Bushaltestelle am Bewertungsobjekt

B 95 in der Nähe, B 169, B 173, B 174, B 107 im Stadtgebiet

Autobahnzufahrt BAB 4 rd. 5 km

Topographische Grundstückslage: nahezu eben

Wohnlage: mittlere Wohnlage, gute Erreichbarkeit

unmittelbare Umgebung von Wohn- und Gewerbenutzungen

geprägt, das angrenzende Gebäude Paul-Gruner-Str. 6 ist unsaniert und steht ebenfalls vollständig leer, in weiteren nahe gelegenen Gebäuden teilweise Leerstand von Wohnungen erkennbar Immissionen: zweitweise erhöht durch Straßen- und Busverkehr auf der Paul-

Gruner-Straße

Anschlüsse an Versorgungs-

leitungen und Abwasserbe-

seitigung:

Elektrischer Strom, Trinkwasser, Erdgas aus öffentlicher Versorgung

Anschluss an die öffentliche Sammelkanalisation

Telefonanschluss

Die Anschlüsse an Versorgungsmedien sind zum Bewertungszeitpunkt stillgelegt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass

Hausanschlüsse erneuert werden müssen.

Grenzverhältnisse, nachbarliche

Gemeinsamkeiten:

Wohngebäude beidseitig angebaut und bildet ein Reihenmittelhaus

Über nachbarliche Gemeinsamkeiten ist nichts bekannt.

Öffentlich-rechtliche Situation:

Baulasten: keine Eintragungen im Baulastenverzeichnis

Altlasten: kein Altlastenverdacht
Denkmalschutz: kein Denkmalschutz
Energieausweis: kein Energieausweis
Darstellung im FNP: Gemischte Baufläche

Überschwemmungsgebiet: Lage des Grundstücks vollständig im förmlich festgesetzten

Überschwemmungsgebiet der Chemnitz

3. Beschreibung des Gebäudes

Vorhandene Bebauung: Mehrfamilienwohnhaus mit 10 Wohnungen, 4 Normalgeschosse,

vorwiegend unterkellert, Dachgeschoss, je Etage 2 Wohnungen

Baujahr: um 1900

Modernisierung: Teilsanierung vermutlich Anfang 90-iger Jahre, teilweise

Modernisierung von Wohnungen vermutlich ab 2013 begonnen

Kellerwände: Ziegelmauerwerk Umfassungswände: Ziegelmauerwerk

Innenwände: tragende und nichttragende Mauerwerkswände

Geschossdecken: über KG Kappengewölbedecke, sonst Holzbalkendecken Treppen: EG-DG Treppenläufe aus Betonwerkstein auf Stahlträgern,

Treppenstufen, Zwischenpodeste, Hausflur mit Terrazzooberfläche,

vereinzelt Altbestandsfliesen, Metalltreppengeländer

zum Dachboden Holztreppe im Altbestand
Wände Rauputz Farhanstrich Abstellräume au

Treppenhaus: Wände Rauputz, Farbanstrich, Abstellräume auf

Treppenzwischenpodesten im Bereich ehemaliger Toiletten,

historische Wohnungseingangstüren

Fenster: Holzfenster, Zweischeibenverglasung, Farbanstrich, Fensterteilung

mit Oberlicht, Einbau geschätzt Anfang 90-iger Jahre, Außenrahmen

der Fenster vielfach schadhaft, Dachflächenfenster, Einbau

geschätzt ab 2013

Dach: Satteldach, Dachgaupe zur Straßenseite, Holzkonstruktion,

Dachboden ungedämmt, Dacheindeckung meist Bitumenschindeln

Heizung: ehemals Gaszentralheizung, Heizungsanlage nicht mehr funktionsfähig

Heizleitungen/ Installationen, Heizkörper innerhalb von Wohnungen

meist nicht mehr vorhanden

Elektroinstallation: Ausstattungen wie Schalter, Steckdosen etc. vielfach nicht vorhanden,

an Installationen, Elt-Verteilungen Vandalismusschäden

Warmwasserversorgung: keine, ehemals zentral über Heizung

Außenanlagen: rückwärtige Freifläche verwildert

Allgemeinbeurteilung:

Das Gebäude befindet sich äußerlich in einem soliden Bauzustand mit üblichen Gebrauchsspuren. Der Innenausbau und die technischen Ausstattungen weisen einen mangelhaften Zustand mit teilweise Vandalismusschäden auf. Installationen und technische Ausstattungen sind vielfach nicht vorhanden. Das Gebäude ist momentan nicht nutzbar.

Für eine zweckentsprechende Gebäudenutzung sind eine Gebäudeinstandsetzung und Modernisierungen erforderlich. Eine Instandhaltungsrücklage ist nicht gebildet. Daher sind die Instandsetzungs- und Modernisierungskosten von Miteigentümern zu tragen.

Zur Aufwertung der Wohnsituation im Gesamtgebäude könnten sich der Anbau von Balkonen auf der Gebäuderückseite sowie der Einbau eines Aufzuges vorteilhaft darstellen.

4. Beschreibung der Wohnung Nr. 4 und Nebenräume Nr. 4

Lage: 1.Obergeschoss, links vom Treppenhaus

Küche, Bad nach Westen zur Gebäuderückseite sowie Wohn- und Schlafzimmer zur Straßenseite und nach Osten ausgerichtet.

Raumaufteilung: 2 Zimmer, Küche, Bad, Abstellraum, Flur

Wohnfläche und lichte Raumhöhe: rd. 72 m², Raumhöhe Wohnräume rd. 3,10 m

Innenwandflächen: Raufasertapete im Altbestand, Ablösungen an Tapetenfugen,

Fliesenspiegel im Arbeitsbereich der Küche, Wände im Bad meist

rohbauähnlicher Zustand, teilweise Wandfliesen

Bodenbeläge: Bad Bodenfliesen, sonst keine Bodenbeläge

Zimmertüren: Holzfüllungstüren, glatte Holzwerkstofftüren, Farbanstrich, Türen

meist ausgehängt und abgestellt

Sanitäre Installation: unfertig eingebaute Wanne, Stand-WC, sonst keine

Sanitärausstattung

Heizung: keine Heizungsinstallationen, ehemals Gaszentralheizung und

Flachheizkörper

Elt- Ausstattung nicht funktionsfähig, Schalter, Steckdosen etc. meist

nicht vorhanden, Elt-Verteilerkasten mit Schäden durch

Vandalismus

Zustand der Wohnung WE 4: mangelhafter, nicht bewohnbarer Zustand, keine Heizung, unfertiger

Badausbau, keine funktionsfähige Elektroausstattung u.a., für eine Nutzung der Wohnung grundhafte Renovierung, Instandsetzung mit

Modernisierung erforderlich

Abstellraum im Treppenhaus Nr. 4: Abstellraum gemäß Aufteilungsplan vorhanden, Holzfenster mit

Einfachverglasung, Holzfüllungstür im Altbestand, im Raum verlaufen

Abwassersteigleitungen

einfacher, unsanierter Zustand, bei Renovierung für übliche

Abstellzwecke nutzbar

Kellerraum Nr. 4: keine Kellerzuordnung gemäß Aufteilungsplan, Kellerraum kann

zugeordnet werden, jedoch möglicherweise mit geänderter Lage und

Größe gegenüber der Zuordnung im Aufteilungsplan

Stellplätze: keine Stellplätze auf dem Bewertungsgrundstück, Stellplatz-

möglichkeiten im öffentlichen Straßenbereich, z.B. am Fahrbahnrand

der Paul-Gruner-Straße sowie an umliegenden Nebenstraßen

Ausgewählte Objektfotos des Gutachtens:



Abb. 01 Straßenansicht des Wohngebäudes und Lage der Wohnung Nr. 4 im 1. Obergeschoss, Osten



Abb. 02 Teilansicht Gebäuderückseite



Abb. 03 Ansicht Eingang zu Wohnung WE 4



Abb. 06 Wohnung WE 4, Teilansicht des Flures sowie ehemalige Elt-Verteilung der Wohnung




Abb. 07 Wohnung WE 4, Teilansicht von Zimmer 2



Abb. 08 Wohnung WE 4, Teilansicht der Küche



Abb. 09 Wohnung WE 4, Teilansicht des Bades



Grundriss Wohnung Nr. 4 gemäß ATP, ohne Maßstab