Auszug aus dem Gutachten über den Verkehrswert

Wohnhaus als Einfamilienhaus mit Wirtschaftsgebäude (ehem. Resthof) in 38855 Wernigerode, Karl-Försterling-Str. 4



Grundbuch: Wernigerode

Blatt: 12698 lfd. Nr. 1 u. 2 Kataster: Gemarkung: Wernigerode

Flur: 7

Flurstücke: 284 u. 285

Auftraggeber: Amtsgericht Wernigerode, Rudolf-Breitscheid-Str. 8,

38855 Wernigerode

Beschluss vom 29.04.2024 Geschäftsnummer: 12 K 22/23

Grund der Gutachten

erstellung:

Verkehrswertermittlung zum Zwecke der Zwangsver-

steigerung

Tag der Ortsbesichtigung: 23.08.2024

Ortsbesichtigung: Es erfolgte eine Außenbesichtigung und eine Teilbe-

sichtigung Innen.

Wertermittlungsstichtag: 23.08.2024

Qualitätsstichtag: 23.08.2024

Mieter und Pächter: keine, gemäß Auskunft des Miteigentümers

Gewerbebetrieb: Gemäß Auskunft des Miteigentümers wird kein Gewerbe-

betrieb geführt.

Maschinen oder Betriebs-

einrichtungen: Augenscheinlich sind teilweise überalterte land-

wirtschaftliche Maschinen und Geräte vorhanden.

Überbau: Gemäß Auskunft aus der Liegenschaftskarte

besteht kein Überbau.

Zubehör: Küchenzeile von untergeordneter Bedeutung

Verdacht auf Hausschwamm: Es ist nicht auszuschließen, dass an verdeckten

Gebäudeteilen unerkannte Schäden durch Haus-

schwamm vorhanden sein könnten.

Energieausweis: Gemäß Auskunft des Miteigentümers ist keiner

vorhanden.

Beschränkungen oder

Beanstandungen: Es sind keine baubehördlichen Beschränkungen

oder Beanstandungen bekannt.

<u>Grundstücksbeschreibung:</u>

Verkehrslage, Entfernungen: Die Stadt Wernigerode ist im nordöstlichen Vor-

harzbereich am Fußes des Brockens gelegen und befindet sich an den Bundesstraßen B 6 und B 244. Wernigerode hat eine Anbindung an das Streckennetz der Deutschen Bahn AG in Richtung

Hannover und Halle (Saale).

Das Bewertungsobjekt ist am nördlichen Ortsrand von Wernigerode gelegen. Die Entfernung bis zum Stadtzentrum von Wernigerode beträgt ca. 2,5 km. Öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) befinden sich ca. 1,5 km entfernt und Geschäfte des täglichen Bedarfs sind in einer Entfernung von

ca. 900 m vorhanden.

Wohn- bzw. Geschäftslage: mäßige Wohnlage, Gewerbegebiet

Erschließungszustand:

Straßenart: Nebenstraße mit geringem Verkehr

Straßenausbau: voll ausgebaut, Fahrbahn geteert, einseitiger

Gehweg

Höhenlage zur Straße: normal

<u>Anm.:</u> Das rückwärtige Flurstück 285 ist zusätzlich über die Straße "Katzensteinring" zu erreichen.

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und

Abwasserbeseitigung: Elektrischer Strom/ Wasser aus öffentlicher Ver-

sorgung, Kanalanschluss

Rechtliche Gegebenheiten:

Grundbuchlich gesicherte

Belastungen: Im Grundbuch von Wernigerode, Blatt 12698,

besteht in Abteilung II keine wertbeeinflussende

Eintragung.

Eintragungen im Baulasten-

verzeichnis:

Im Baulastenverzeichnis besteht keine belastende

Eintragung auf dem Bewertungsgrundstück.

Umlegungs-, Flurbereinigungsund Sanierungsverfahren;

Denkmalschutz:

Das Grundstück ist derzeit in kein Bodenord-

nungsverfahren einbezogen; Denkmalschutz besteht gemäß Auskunft des Landkreises Harz nicht.

Festsetzungen im Bebauungsplan: GE = Gewerbegebiet, abweichende Bauweise,

GRZ = 0,8 (Grundflächenzahl), max. Gebäude-

 $h\ddot{o}he = 10,0 \text{ m}$

Beschreibung des Gebäudes und der Außenanlagen:

Art des Gebäudes: zweigeschossiges Wohnhaus als Einfamilienhaus,

freistehend; Das Gebäude ist teilunterkellert und das Dachgeschoss und der Dachboden sind nicht

ausgebaut.

Baujahr: Da keine Aufzeichnungen in der Bauakte vorhan-

den sind, wird das Baujahr auf ca. um 1860 ge-

schätzt.

Modernisierung: Augenscheinlich wurden keine wesentlichen

Modernisierungsmaßnahmen ausgeführt.

Konstruktionsart: Fachwerkhaus

Fundamente: Bruchsteine

Kellerwände: Bruchsteine

Umfassungswände: Holzfachwerk mit Ausfachungen

Innenwände: Holzfachwerk mit Ausfachungen

Geschossdecken: Kellergeschoss: teilweise massive Gewölbedecke, teilweise Holz-

balkendecke

Erdgeschoss: Holzbalkendecke

Obergeschoss: Holzbalkendecke

Fußböden: Keller: teilweise Lehm-, teilweise Steinfußboden

Wohn- und

Schlafräume: Kunststoffbelag

Bad/WC: Kunststoffbelag

Küche: Kunststoffbelag

Flure: Kunststoffbelag

Innenansichten: einfachste Tapeten

Bad/WC: teilweise Fliesen

Küche: Kunststoffverkleidung an Objektwand

Deckenflächen: Tapeten

Fenster: Fenster aus Holz mit einfacher Verglasung,

Fensterbänke innen aus Holz, außen mit Ab-

deckung aus Holz

Türen: Hauseingangstür: Holztür mit Lichtausschnitt

Zimmertüren: einfachste Holz-Füllungstüren

Kellertüren: Holzbrettertüren

Treppen: Geschosstreppe: geschlossene Holzwangentreppe, Geländer aus

Holz

Kellertreppe: Holzwangentreppe

Treppe zum

Dachboden: nicht vorhanden

Elektroinstallation: einfache Ausstattung

Sanitäre

Installation: Bad/WC: eingebaute Wanne, WC, Waschbecken, ein-

fachste, nicht mehr zeitgemäße Ausstattung und

Qualität, weiße Sanitärobjekte

Küchenausstattung: nicht in Wertermittlung enthalten

Heizung: Öl-Einzelöfen, Stahltanks

Warmwasserversorgung: Warmwasser-Badeofen

Besondere (Betriebs-)

Einrichtungen: keine vorhanden

Außenansicht: teilweise Rauputz, teilweise vorgehängte Fassade

mit teilweise Faserzementplatten, teilweise Ton-

ziegelbehang

Schornstein: über dem Dach teilweise aus Ziegelstein, teilweise

verputzt

Dach: Dachkonstruktion: einfaches Holzdach ohne Aufbauten und ohne

Dämmung

Dachform: Satteldach

Dacheindeckung: Dachziegel (Ton), Dachrinnen und Regenfallrohre

aus Zinkblech

Besondere Bauteile: keine

Allgemeinbeurteilung: Das zu bewertende Objekt befindet sich, dem

äußerlichen Anschein und der Teilbesichtigung nach, in einem einfachsten, überwiegend baujahrstypischen baulichen Gesamtzustand und es wird davon ausgegangen, dass es einem einfachsten, nicht zeitgemäßen Wohnstandard

entspricht.

Es bestehen augenscheinlich u.a. folgende Reparatur- und Modernisierungsarbeiten:

 Feuchtigkeits- und Putzschäden am Kellermauerwerk

Fassadenarbeiten

Erneuerung Fenster

Reparatur/ Erneuerung Dachdeckung

Rissbildungen im Mauerwerk

Reparatur Decken

Reparatur Fußböden

Modernisierung Bad/WC

Modernisierung Innenausbau

Modernisierung Elektroanlage

Reparatur Treppen

Nebengebäude u.ä.: Wirtschaftsgebäude, überwiegend Holzfachwerk

mit Ausmauerung und verputzten Feldern, in geringem Umfang massive Bauweise, Baujahr ca. um 1860, Zwischendecke als Holzbalkendecke, Steinfußboden, Fenster aus Holz, einfach verglast, Türen aus Holz, einfaches Holzdach als Satteldach mit Tonziegeln, einfachster Zustand.

Es ist augenscheinlich ein umfangreicher Reparaturstau vorhanden. Aufgrund der notwendigen Reparaturarbeiten wurde eine gekürzte Restnutzungsdauer in Ansatz gebracht.

Der <u>Gesamtverkehrswert</u> für das mit einem Wohnhaus als Einfamilienhaus mit Wirtschaftsgebäude (ehem. Resthof) bebaute Grundstück in 38855 Wernigerode, Karl-Försterling-Str. 4,

Grundbuch: Wernigerode Kataster: Gemarkung: Wernigerode

Blatt: 12698 Flur: 7

lfd. Nr. 1 u. 2 Flurstücke: 284 u. 285

wird zum Wertermittlungsstichtag 23.08.2024 mit rd. **210.000,00 €** ermittelt. (gerundet auf volle 5.000 €)

Aufgestellt am 18. Oktober 2024

Anlage 1: Fotos



Ansicht von Westen



Ansicht Wirtschaftsgebäude von Nord-Ost



Ansicht Wirtschaftsgebäude von Nord-West