

Fotodokumentation Außenansichten



Foto 1, Blick von der Steimker Straße zum Grundstück mit Doppelhaushälfte (Geb. 1), Südostansicht



Foto 2, Blick von der Steimker Straße/Ecke Am Ziegelberg zum Grundstück mit Doppelhaushälfte (Geb. 1) und Garage (Geb. 2), Ostansicht

Immobilienbewertung © Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Rolf Manig



Foto 3, Steimker Straße, Blick nach Südwesten, zum Dorf, Pfeile weisen zur Doppelhaushälfte (Geb. 1) und zur Garage (Geb. 2), Nordostansicht



Foto 4, Steimker Straße, Blick nach Nordosten, Pfeile weisen zur Doppelhaushälfte (Geb. 1) und zur Garage (Geb. 2), Südwestansicht

Immobilienbewertung © Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Rolf Manig



Foto 5, Gartenansicht Doppelhaushälfte (Geb. 1) mit überdachtem Freisitz/überdachter Terrasse, Westansicht



Foto 6, Blick zu Garten, im Hintergrund kleiner Geräteschuppen (Pfeil), links im Bild überdachter Freisitz, Ostansicht

Immobilienbewertung © Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Rolf Manig



Foto 7, Rückseite der Garage (Geb. 2) mit Zugang vom Garten, Nordwestansicht



Foto 8, überdachter Freisitz, Blick nach Nordosten, Südwestansicht