

Fotodokumentation – Außenansichten
Aufnahmen bearbeitet, zugeschnitten, anonymisiert, tlw. nachbelichtet



Foto 1, Straßenansicht Wohn-/Einfamilienhaus (Geb. 1), Pfeil weist zum Nebengebäude (Geb. 2), Vorgarten, Hauszugang und Zuwegung/Zufahrt, Westansicht



Foto 2, Straßenansicht Grundstück mit Wohn-/Einfamilienhaus (Geb. 1) und Nebengebäude (Geb. 2) und näheres Umfeld, Nordwestansicht



Foto 3, Straßenansicht Grundstück mit Wohn-/Einfamilienhaus (Geb. 1) und Nebengebäude (Geb. 2) und Umfeld, Südensicht



Foto 4, Rückseite Wohn-/Einfamilienhaus (Geb. 1), Pfeil weist zum Anbau (Geb. 1 a), Nordostansicht



Foto 5, Rückseite Wohn-/Einfamilienhaus (Geb. 1), überdachter und eingehauster Freisitz, Blick zum Hauseingang/Windfang, im Hintergrund Anbau (Geb. 1a), Pfeil, Südensicht




Foto 6, Rückseite Wohn-/Einfamilienhaus (Geb. 1), überdachter und eingehauster Freisitz, Blick zur Zufahrt zum Nebengebäude, Garage (Geb. 3), Nordansicht

Immobilienbewertung © Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Rolf Manig



Foto 7, Nebengebäude, Abstell-/Heizungsraum (Geb. 2) am Wohn-/Einfamilienhaus (Geb. 1) angebaut, Südostansicht



Foto 8, befestigte Auffahrt auf dem Grundstück, links Unterstand/Überdachung, Blick zum Tor der straßenseitigen Einfriedung, Ostansicht



**Foto 9, Nebengebäude, Garage (Geb. 3),
Westansicht**



**Foto 10, Nebengebäude, Garage (Geb. 3),
Nordansicht**



Foto 11, Rückseite Nebengebäude, Garage (Geb. 3), ca. Grundstücksgrenze = gelbe Linie, Teich befindet sich auf dem Nachbargrundstück, Nachbarflurstück 23!, Ostansicht



Foto 12, Teich, in den geklärtes Abwasser eingeleitet wird, befindet sich auf dem Nachbargrundstück, Nachbarflurstück 23, Westansicht



Foto 13, Wohn-/Einfamilienhaus (Geb. 1), straßenseitige Außenwand, geschädigte Fußschwelle und geschädigter Pfosten des Fachwerks, Westansicht