D.) KURZE BESCHREIBUNG DER GEBÄUDE:

(für eine Wertermittlung angepasst)

Grundlage der Baubeschreibung stellen die örtlichen Feststellungen sowie ggfs. die Angaben in vorliegenden Bauakten und Baubeschreibungen dar. Es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um eine detaillierte Baubeschreibung, sondern der Umfang richtet sich nach Erfordernissen der Verkehrswertermittlung. Im Rahmen der Gutachtenerstellung wurden keine bauteilzerstörenden Maßnahmen durchgeführt. Bei nicht einsehbaren Bauteilen wird eine baujahrestypische Ausführung unterstellt. Im Rahmen der Objektbeschreibung werden lediglich die wertbestimmenden Konstruktionen und Ausstattungsmerkmale beschrieben.

1.) Wohnhaus:

Baujahr: Das Gebäude wurde im Jahr 2016 errichtet.

Modernisierung: Unter Berücksichtigung des jungen Gebäudealters wurden

bisher keine Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt.

Konstruktive Beschreibung:

Bauweise: Das Gebäude wurde in konventioneller Massivbauweise als

Fertighaus errichtet. Es ist zweigeschossig mit einem nicht

ausbaufähigen Dachgeschoss erstellt.

Gebäudetyp: Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um eine

Stadtvilla in offener Bauweise.

Gründung: Es wird eine konventionelle Gründung auf Betonstreifenfun-

damenten mit einer Betonsohlplatte unterstellt.

Unterkellerung: Das Objekt ist nicht unterkellert.

Außenwände: Die Außenwände bestehen laut der vorliegenden Baube-

schreibung aus 1,0 cm Strukturputz auf Armierungsschicht, 10,0 cm Dämmplatten auf Klebemörtel, 17,5 cm Porenbe-

ton und 1,5 cm Gipsinnenputz.

Dachform/Deckung: Das Gebäude verfügt über eine hölzerne Zeltdachkonstruk-

tion, die mit anthrazitfarbenen Betondachsteinen eingedeckt

ist.

Innenwände: Laut der vorliegenden Baubeschreibung bestehen die mas-

siven Innenwände aus 11,5 cm bzw. 17.5 cm starkem Po-

renbeton.

Decken: Über dem Erd- und Obergeschoss sind Stahlbetondecken

verbaut.

Außentüren: Die Haupteingangstür besteht aus einem anthrazitfarbenen

Kunststoffrahmenelement mit vier quadratischen Lichtausschnitten und die Nebeneingangstür zum Hauswirtschaftsraum besteht aus einem anthrazitfarbenen Kunststoffrah-

menelement mit Isolierglasausschnitt.

Fenster: Das Gebäude verfügt über anthrazitfarbene, größtenteils

bodentiefe Kunststoffrahmenfenster mit 3-fach-Verglasung

und Flachschichtsohlbänken.

Heizungsanlage: Das Gebäude wird über das Fernwärmenetz (kalte Nah-

wärme) der Stadt Flensburg erwärmt und die Warmwasserbereitung erfolgt über die Heizungsanlage. Ferner ist eine Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung vor-

handen.

Innenausstattung:

Erdgeschoss: Raumaufteilung: Diele, Speisekammer, Küche, Wohnen/Es-

sen, WC-Raum, HWR

Innentüren: Es sind glatte, weiß lackierte Furnierholztüren in passenden

Zargen verbaut.

Beheizung: Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss werden über eine Fuß-

bodenheizung erwärmt.

Treppe: Eine halbgewendelte, offene Holztreppe mit Holzgeländer

und -handlauf führt in das Dachgeschoss.

Bodenbeläge: Im Wohn- und Essbereich sind grau-marmorierte und an-

sonsten anthrazitfarbene, großformatige Bodenfliesen ver-

legt.

Wandbekleidungen: Die Wände im Gäste-WC sind im Bereich der sanitären An-

lagen mit einem anthrazitfarbenen, wasserfesten Strukturputz ausgeführt. Ansonsten sind die Wandflächen verputzt

und weiß oder farbig gestrichen.

Deckenunterkleidung: Die Deckenflächen sind verputzt und weiß gestrichen.

Sanitäreinrichtung: Zur weißen sanitären Ausstattung des Gäste-WCs gehören

ein wandhängendes WC mit Einbauspülkasten und ein

Waschtisch mit Unterschrank.

Kücheneinrichtung: Die moderne Einbauküche mit Kochinsel im Zentrum und

grauen Hochglanzfronten und einer folierten Arbeitsplatte in Betonoptik verfügt über Unter- und Oberschränke, ein Induktionskochfeld mit integriertem Bora-Kochfeldabzug, einen Backofen, eine Granitspüle mit Abtropffläche und einen Geschirrspüler. Zum Teil waren zum Zeitpunkt der Objektbe-

sichtigung einige Elektrogeräte ausgebaut.

Obergeschoss: Raumaufteilung: Flur, Schlafen, Kind 3, Kind 2, Kind 1, Bad,

Arbeiten

Innentüren: Es sind wie im Erdgeschoss glatte, weiße Furnierholztüren

in passenden Zargen verbaut.

Beheizung: Die Räumlichkeiten werden über eine Fußbodenheizung er-

wärmt.

Treppe: Eine Bodeneinschubtreppe führt in den Dachraum.

Bodenbeläge: Das Badezimmer ist mit anthrazitfarbenen, rechteckigen

Bodenfliesen und im Duschbereich passende Mosaikfliesen verlegt. Ansonsten befinden sich im Flur und in den Wohn-

räumen grau-marmorierte Bodenfliesen.

Wandbekleidungen: Die Wandflächen im Badezimmer sind umlaufend raum-

hoch mit weißen, rechteckigen Wandfliesen belegt und im Duschbereich mit einem senkrechten Streifen aus graubunten Mosaikfliesen abgesetzt. Ansonsten sind die Wände

in den Räumlichkeiten primär verputzt und geweißt.

Deckenunterkleidung: Die Deckenflächen sind verputzt und weiß gestrichen.

Sanitäreinrichtung: Zur weißen Sanitärausstattung des Badezimmers, gehören

ein wandhängendes WC mit Einbauspülkasten, ein Waschtisch mit zwei Handwaschbecken und Unterschrank, eine ebenerdige Dusche mit Bodenablauf und Echtglasabtrennung und eine entsprechend der Wände umflieste Bade-

wanne.

Kücheneinrichtung: keine vorhanden

Besondere Bauteile: Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Energetischer Zustand: Der energetische Zustand der Gebäudehülle ist dem ver-

gleichsweise jungen Gebäudealter entsprechend als gut

einzustufen.

Baumängel/Schäden: Die Außenanlagen sind zu überarbeiten.

Die Befestigungen der Zufahrt und Eingangszuwegung, der Gebäudeumwegungen und der Terrassenfläche sind stark

mit Unkraut durchzogen.

Es sind großflächige Grünbeläge an der Fassade ersichtlich.

Die Treppenanlage vom Erd- in das Obergeschoss weist

zum Teil Farbabplatzungen und Beschädigungen auf.

Es sind Setzrisse an den Innenwänden erkennbar.

Die fehlenden Küchengeräte sind zu ersetzen (Kühlschrank etc.).

Zum Teil fehlen bei den bodentiefen Fensterelementen im Obergeschoss die Absturzsicherungen.

Die Steckdosen sind teilweise beschädigt bzw. unsachgemäß ausgeführt.

Die Innentüren weisen teilweise Kratzer bzw. Gebrauchsspuren auf.

Es sind Renovierungsarbeiten einzuplanen.

Fazit: Das Gebäude befindet sich insgesamt in einem guten

bis durchschnittlichen Unterhaltungszustand und weist

eine überwiegend zeitgemäße Ausstattung auf.


Nebengebäude: Metallgerätehaus mit anthrazitfarbenen, verzinkten Umfas-

sungswänden und einem flach geneigten Satteldach aus

Stahlblech und einer Schiebetür

ANLAGE ZUM VERKEHRSWERTGUTACHTEN

Objekt: 24837 Schleswig, Trollberg 30




Grundriss Erdgeschoss

- unmaßstäblich -

ANLAGE ZUM VERKEHRSWERTGUTACHTEN

Objekt: 24837 Schleswig, Trollberg 30



Grundriss Obergeschoss

- unmaßstäblich -