



Flurstück 879/3
Lengfeldstraße 1
Zwischenbau



Hauseingang
Foto 1



Obergeschoß
Foto 2



Geschoßtreppe
Foto 3

Keller
Foto 4



Flurstück 879/3

Zwischenbau

Dacheindeckung schadhaft
Foto 5



„Feuchtbiotop“ (Wildwuchs)
auf dem Dach
Foto 6



Erdgeschoß
Foto 7



Teilansicht Keller
Foto 8



Flurstück 879/3
Hintergebäude

Foto 9



Hintergebäude mit
Treppenhausanbau
Foto 10



Stützmauer
Foto 11



Treppenhausanbau
mit schadhafter
Geschoßtreppe
Foto 12



Flurstück 879/3
Hintergebäude

ehemaliger Büroraum
im Obergeschoß
Foto 13



Foto 14



ehemaliger Fitneßraum
im Erdgeschoß
Foto 15



ehemaliges
Entspannungsbecken im
Erdgeschoß
Foto 16



Flurstück 879/3
Baumängel / Bauschäden

Elektroinstallation ausgebaut
Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Flurstück 1253/878

Blick vom Nachbarflurstück
879/1 ebenfalls
Lengefeldstraße 1
(Heysenhof)
Foto 21



Zugang zur
ehemaligen Gaststätte
über Flurstück 879/2
Foto 22



Nordansicht, Blick von der
Debrastraße
Foto 23



Lichthof
Foto 24



Flurstück 1253/878
Innenaufnahmen

Dachgeschoß, ehemals
Physiotherapie
Foto 25



Dachgeschoß, ehemals
Schusterwerkstatt
Foto 26



Erdgeschoß, ehemalige
Gaststätte
Foto 27



Kellergeschoß,
Fitneßraum
Foto 28



Flurstück 879/2
unbebautes
Grundstück

Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32