🚀 Guia Rápido de Implantação - FerramentariaMais

Bem-vindo!

Para que o sistema trabalhe por você, precisamos "ensinar" a ele como sua empresa funciona. Siga este roteiro sequencial para garantir segurança e precisão nos custos.

🔐 Passo 1: Segurança e Acesso (Obrigatório)

Antes de tudo, proteja seus dados.

Cadastro da Empresa: Preencha o CNPJ e defina o e-mail do Diretor.

Dica: Guarde a senha de acesso em local seguro. Ela é a chave mestra do seu negócio.

A Cerca Digital (Wi-Fi): Vá no menu Diretoria > Segurança. Cadastre a rede Wi-Fi da sua empresa.

Por que isso é vital? Com a Cerca Digital ativa, os dados da sua empresa só podem ser acessados dentro da fábrica. Se um funcionário tentar acessar de casa ou do 4G, o app bloqueia. Segurança total para sua propriedade intelectual.

🧠 Passo 2: A Inteligência de Custos (Diretoria)

Agora vamos calibrar o cérebro do App. Vá no menu Diretoria:

Gerenciar Custos Fixos: Lance suas despesas mensais. É isso que define o valor real da sua hora-máquina.

Nota: Você pode ajustar isso mensalmente para manter a precisão.

Configuração de Cotação: Preencha as tabelas de "Tempo e Custo" baseando-se na sua experiência atual.

O Grande Trunfo (Calibra™): Não se preocupe em ser perfeito agora. O App possui uma inteligência que aprende com o tempo. Conforme você entrega ferramentas, o sistema compara o "Previsto x Real" e sugere ajustes automáticos na sua matriz.

👥 Passo 3: Quem é Quem (Administração)

Defina a hierarquia no menu Administração (ADM):

Cadastre o "Gestor Master": Escolha seu braço direito. Dê a ele as permissões de acesso.

Requisito: O Master precisa de um e-mail válido para recuperação de senhas e gestão.

Cadastre a Operação (Chão de Fábrica):

Use o número de registro do crachá/ERP.

Atenção: Marque a opção "Usuário Operacional". Operadores não precisam de e-mail, apenas do número de registro e uma senha simples para apontamento.

🏭 Passo 4: O Chão de Fábrica (Operação Industrial)

Espelhe sua fábrica dentro do App no menu Gestão Industrial:

Equipamentos: Cadastre suas máquinas, computadores (CAD/CAM) e bancadas.

Centros de Excelência (C.E.): Agrupe seus equipamentos.

Exemplo: Crie um C.E. chamado "Usinagem CNC" e coloque seus centros de usinagem dentro dele.

Importante: Defina os horários de turno aqui. Isso impacta diretamente no cálculo de capacidade produtiva.