Fotos



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Ansicht von Südwesten



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Ansicht von Nordwesten

Fotos



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Ansicht von Nordosten



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Teilansicht Verputz teilweise ohne Anstrich

Fotos



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Teilansicht neues Fensterelement im Erdgeschoss



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Teilansicht schadhafte Abdichtung bei neuem Fensterelement im Erdgeschoss

Fotos



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Teilansicht Terrasse im Obergeschoss



Gebäude 2: Doppelgarage auf Flur Nr. 1839/12, Ansicht von Südosten

Fotos



Gebäude 2: Doppelgarage auf Flur Nr. 1839/12, Ansicht von Nordwesten



Gebäude 2: Doppelgarage auf Flur Nr. 1839/12, Ansicht von Südwesten,

Fotos



Gebäude 2: Doppelgarage auf Flur Nr. 1839/12, Anbau Holzvorratsschuppen



Außenanlagen, Gartenhaus auf Flur Nr. 1839/12

Fotos



Außenanlagen, Stützwand zum Nachbargrundstück