

Foto 1
Siegtalstraße 8,
Straßenseite (Süden)



Foto 2
Siegtalstraße 8,
Süd- und Westseite



Foto 3
Siegtalstraße 8,
Ostseite mit Garage
(zur Eigentumswohnung 5)

Ludger Kötter-Rolf ▪ Dipl.-Ing. ▪ Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken (TÜV)
Diepeschrather Straße 4 ▪ 51069 Köln (Dellbrück) ▪ ▪ Telefon 0221 / 689 73 79 ▪ Mobil 0163 / 680 55 68



Foto 4
Siegtalstraße 8, Ostseite



Foto 5
Siegtalstraße 8,
Nord- und Ostseite, im Vordergrund Dach des Gartenhauses und der Garage



Foto 6
Siegtalstraße 8, zugewucherte Kellertreppe



Foto 7
Siegtalstraße 8,
Gartenhaus, Westgiebel mit abgestorbenem Baum



Foto 8
Siegtalstraße 8, abgestorbener Baum im Garten



Foto 9
Siegtalstraße 8,
Gartenhaus, Frontseite von der Terrasse zur Wohnung Nr. 2 gesehen



Foto 10
Siegtalstraße 8,
Außengelände bei der
Terrasse zur Wohnung Nr. 2



Foto 11
Siegtalstraße 8,
Erdgeschoss,
Wohnung Nr. 1, Schimmel
im nordwestlichen Raum



Foto 12
Siegtalstraße 8,
Erdgeschoss,
Wohnung Nr. 1, Schimmel
im nordwestlichen Raum



Foto 13
Siegtalstraße 8, Erdgeschoss, Wohnung Nr. 1, WC



Foto 14
Siegtalstraße 8,
Erdgeschoss, Wohnung Nr. 1, Schimmel in der Küche