Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Richtung Osten



Bild 2: Umgebungsbebauung Richtung Westen

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 3: Straßenansicht / Westansicht und Südgiebel



Bild 4: Straßenansicht / Südansicht Garage und Südgiebel (mit Bewuchs)

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 5: Straßenansicht / Südgiebel und Ostansicht



Bild 6: zuwachsenede Fensterfläche am Südgiebel

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 7: Detailfoto Traufuntersichten und Bewuchs bis auf die Westansicht



Bild 8: Detail Traufuntersichten und Bewuchs bis auf die Ostansicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 9: Straßenansicht / Ostansicht



Bild 10: Hauseingang an der Ostseite

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 11: Detail verrostetes Geländer Eingangsbereich und östlicher Gartenbereich



Bild 12: Rissbildung an der Ostfassade / altes Holzfenster verblieben

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 13: Detailfoto Holzfenster und Rissbildung in der Fassade



Bild 14: Rückansicht Nordgiebel / Detailfoto Fehlstellen Dacheindeckung / Dachüberstand

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 15: Rissbildungen und Farbabplatzungen rückseitige Giebelfassade



Bild 16: Blick Gartenflächen

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 17: Blick in den verwilderten Garten



Bild 18: Blick in den verwilderten Garten

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 19: Kellerausgangstür




Bild 20: verwilderter Gartenbereich

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 21: Rückansicht Garage / Feuchtigkeit im Dachbereich



Bild 22: befestigte Fläche hinter der Garage zum Garten

Die angefertigten Innenfotos dürfen nicht veröffentlicht werden.