Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Richtung Westen



Bild 2: Umgebungsbebauung Richtung Osten

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 3: Straßenansicht / Nordansicht



Bild 4: Straßenansicht / Detail Putz- und Farbabplatzungen

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 5: Straßenansicht / Detail Putz- und Farbabplatzungen



Bild 6: defektes Fenster im Erdgeschoss

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 7: Straßenansicht / fehlendes Fenster Spitzboden



Bild 8: Rückansicht / Südansicht - vom Nachbargrudnstück gesehen

Anlage 2: Fotobeschreibung




Bild 9: rückseitige Hoffläche mit Standplatz für Mülltonnen



Bild 10: Rückansicht / Südansicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 11: Blick auf die rückseitige Gartenfläche



Bild 12: Blick auf die rückseitige Gartenfläche

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 13: Hauseingang / Hausflur



Bild 14: Kellerabgangstreppe

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 15: Kellerflur



Bild 16: Abstellkeller

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 17: Kellerflur



Bild 18: Abstellkeller

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 19: Warmwasserspeicher Heizung



Bild 20: Heizung im KG

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 21: Gasuhr im KG



Bild 22: Versorgungsanschlüsse KG

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 23: Treppenhaus



Bild 24: einfachverglaste Holzfenster im Treppenhaus

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 25: Putzschäden im Treppenhaus



Bild 26: Blick auf Wohnungszugangstür im Treppenhaus

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 27: Podest-WC im Treppenhaus



Bild 28: einfachverglastes Holzfenster im Treppenhaus

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 29: Treppenhauskopf



Bild 30: Putzschäden Wandfläche Treppenhaus

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 31: Elektrounterverteilung im Treppenhaus

Eine Innenbesichtigung der einzelnen Wohnungen wurde dem Unterzeichner nicht ermöglicht.