

Fotos vom Gebäude
(aufgenommen am 01.08.2024)



Ansicht von der Straße



Ansicht vom Garten




Ansicht nördlicher Giebel



Ansicht südlicher Giebel


Fotos der genannten Schäden
(aufgenommen am 01. und 09.08.2024)




Rissbildung Südgiebel außen




Rissbildung Südgiebel außen




Rissbildung Südgiebel innen (DG)



Feuchteschaden innen (EG)




unterspülter Bereich an Fallrohr



unterspülter Bereich an Fallrohr



Rissbildung im Küchenboden



Rissbildung im Flurboden



Rissbildung im Flurboden



Rissbildung im Gästebad

Fotos vom Außenbereich
(aufgenommen am 01.08.2024)



Garten



Gartenhaus