# Dipl. - Ing. Stefanus Remmert

Sachverständiger für die Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke

37671 Höxter Marienstraße 1 Telefon 0 55 31/70 04 85 Fax 0 55 31/60 3 99

# Internetversion zum VERKEHRSWERTGUTACHTEN

Verkehrswertermittlung über das bebaute Grundstück Geschäfts-Nr. 19 K 11/25

Gemarkung: Ovenhausen Gutachten-Nr. 25-0513

Straße: Bosseborner Straße 20

Ort: 37671 Höxter

Flur: 5

Flurstück: 82 Datum: 21.07.2025

Zweck des Gutachtens: Verkehrswertermittlung wegen anstehender Zwangsversteigerung

Auftraggeber: Amtsgericht Höxter Auftrag vom 02.05.2025

Möllinger Straße 8 37671 Höxter

Eigentümer: nach Nennung

Grundbuch: von Ovenhausen Blatt 206

Arealgröße: 126 m²

Bebauung: Wohnhaus und rückwärtiger Anbau

Baujahr: unbekannt, schätzungsweise vor 1900

Bewertungsstichtag: 20.05.2025

Ortsbesichtigung: 20.05.2025

Es handelt sich hier um die Internetversion des Gutachtens. Das Originalgutachten kann nach telefonischer Rücksprache (Tel.: 0 52 71/97 90 20) in der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Höxter eingesehen werden.

Ermittelter Verkehrswert: 1,00 € (i. W. Ein € )

Zum Umfang dieses Gutachtens gehören die Seiten 1 bis 19 inklusive der Anlagen und Fotos.

 Dipl.-Ing. S. Remmert
 • Marienstraße 1
 • 37671 Höxter
 • Telefon 0 55 31/70 04 85
 • Fax 0 55 31/60 3 99

 Gemarkung: Straße: Bosseborner Straße 20 Eigentümer: nach Nennung
 Flur: 5 Flurstück:82
 Gutachten- Nr.: 25-0513
 25-0513

 Flurstück:82
 Flurstück:82
 Geschäfts- Nr.: 19 K 025/23
 Seite 2

## Gliederung

4	C	مالم سميم	Seite 3		
1.	Grundlagen				
2.		<u>neine Angaben</u>	Seite 3		
	2.1.	Umfang der Sachverhaltsfeststellungen	Seite 3		
	2.2.	Mietverhältnisse	Seite 3		
	2.3.	Mithaftendes Zubehör	Seite 3		
3.	Grund	<u>dstücksbeschreibung</u>	Seite 4		
	3.1.	Allgemeines	Seite 4		
	3.2.	Bauleitplanung	Seite 4		
	3.3.	Denkmalschutz	Seite 4		
	3.4.	Tatsächliche Eigenschaften und sonstige Beschaffenheit	Seite 4		
4.		udebeschreibung	Seite 5		
	4.1.	Bauart und Ausbau der Geschosse	Seite 6		
		4.1.1. Kellergeschoß	Seite 6		
		4.1.2. Erdgeschoß	Seite 6		
		4.1.3. Obergeschoß	Seite 7		
	4.2.	Außenanlagen	Seite 7		
	4.3.	Zusammenfassung und Gesamteindruck	Seite 7		
5.		ermittlung	Seite 8		
	5.1.	Allgemeines zur Wertermittlung	Seite 8		
	5.2.	Bodenwert	Seite 9		
	5.3.	Gebäudewerte und Außenanlagen	Seite 9		
6.	<u>Ableit</u>	ung des Verkehrswertes	Seite 10		
<u>Anlagen</u>					
	- Flurkarte				
	- 16 Fotos				
	101000				

 Dipl.-Ing. S. Remmert
 • Marienstraße 1
 • 37671 Höxter
 • Telefon 0 55 31/70 04 85
 • Fax 0 55 31/60 3 99

 Gemarkung: Straße: Straße: Eigentümer:
 Ovenhausen Bosseborner Straße 20 nach Nennung
 Flur: 5 Flurstück:82
 Gutachten- Nr.: 25-0513
 Geschäfts- Nr.: 19 K 025/23

 Seite 3
 Seite 3

#### 1. Grundlagen

- 1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 20.12.2023
- 2. Wertermittlungsverordnung (ImmoWertV) in der Fassung vom 14.07.2021
- 3. Wertermittlungsrichtlinien (WertR) in der Fassung vom 01.03.2006
- 4. Handbuch "Praxis der Grundstücksbewertung", Dr. Gerady/Möckel, Verlag Moderne Industrie
- 5. Handbuch "Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten", Simon/Kleiber, Luchterhand Verlag
- 6. Meßzahlen für Bauleistungspreise und Preisindizes für Bauwerke des statistischen Bundesamtes Wiesbaden, Fachserie 17
- 7. Grundbuch von Ovenhausen, Blatt 206
- 8. Grundstücksmarktbericht 2025 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Höxter
- 9. Ortsbesichtigung vom 20.05.2025 Anwesende Personen: keine

### 2. <u>Allgemeine Angaben</u>

#### 2.1 Umfang der Sachverhaltsfeststellungen

Feststellungen hinsichtlich des Bauwerks und des Bodens wurden nur insoweit getroffen, wie sie für die Wertermittlung von Bedeutung sind bzw. möglich waren. Untersuchungen des Baugrundes und sonstige bauphysikalische und chemische Spezialuntersuchungen wurden nicht durchgeführt. Der Wertermittlung werden die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem bei der örtlichen Besichtigung, erkennbar waren oder sonst bekannt geworden sind. Ebenfalls wurde die Funktionstüchtigkeit einzelner Bauteile und Anlagen nur in vertretbarem Umfang geprüft. Eventuell vorhanden Schadstellen, die bei der Besichtigung beispielsweise durch Möbel oder Ähnliches verdeckt waren, sind in diesem Gutachten nicht erfasst. Ebenso sind unsachgemäße Detailausführungen nicht Gegenstand dieses Gutachtens. Aussagen über Baumängel und -schäden können deshalb unvollständig sein. Bei der Bewertung wird die formelle und materielle Legalität der baulichen Anlagen vorausgesetzt. Ferner wird von einer ordnungsgemäßen Räumung ausgegangen, wie sie bei Verkäufen üblich ist.

Der Keller konnte nicht besichtigt werden, da ein gefahrloser Zugang nicht möglich war.

#### 2.2 <u>Mietverhältnisse</u>

Das Gebäude steht seit einigen Jahren leer und wird nicht genutzt.

#### 2.3 Mithaftendes Zubehör

Nach §1120 BGB erstreckt sich die Hypothek auf die von dem Grundstück getrennten Erzeugnisse und sonstigen Bestandteile sowie auf das Zubehör des Grundstücks, soweit sie nicht Eigentum eines anderen als des Eigentümers des Grundstücks sind. Im vorliegenden Bewertungsfall kein mithaftendes Zubehör zugeordnet werden.

DiplIng. S. Remmert	<ul> <li>Marienstraße 1</li> </ul>	37671 Höxter ·	Telefon 0 55 31/70 04 85 · Fax 0 55 31/60 3 99
Gemarkung:	Ovenhausen	Flur: 5	Gutachten- Nr.: 25-0513
Straße:	Bosseborner Straße 20	Flurstück:82	Geschäfts- Nr.: 19 K 025/23
Eigentümer:	nach Nennung		Seite 4

#### 3. Grundstücksbeschreibung

#### 3.1 **Allgemeines**

Die Lage in Bezug auf die nähere Umgebung und die Form des Wertermittlungsobjektes sind aus den Flurkarten und Fotos (siehe Anlagen) zu ersehen.

#### 3.2 Bauleitplanung

Lt. Flächennutzungsplan liegt das zu bewertende Grundstück in einem Gebiet, das als Wohnbaufläche ausgewiesen ist. Ein rechtskräftiger Bebauungsplan liegt nicht vor. Die Fläche liegt jedoch im Geltungsbereich einer Klarstellungs- und Ergänzungssatzung, die zur Festlegung der Grenzen der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und über die Einbeziehung einzelner Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile im Bereich der Ortschaft Ovenhausen erlassen wurde. Künftige Bauanträge werden auf Basis dieser Satzung, nach der Bauordnung und des Baugesetzbuches bearbeitet.

#### 3.3 Denkmalschutz

Das Gebäude wird in der Liste der Baudenkmäler aufgeführt. In der Begründung wird es als sehr kleiner giebelständiger Fachwerksbau des 19. Jahrhunderts als gutes Beispiel für die ehemals recht vielfältige Bauweise in den Dörfern, die keinesfalls nur aus den großen Hallenhäusern der Bauernhöfe bestand und darauf hindeutet, daß die Dörfer eine vielfältige Sozialstruktur aufwiesen.

Für Baudenkmäler stehen Förderprogramme zur denkmalgerechten Instandhaltung und Sanierung sowie steuerlich begünstigte Abschreibungsmöglichkeiten offen. Es besteht auch die Verpflichtung zum Erhalt der Denkmäler.

#### 3.4 Tatsächliche Eigenschaften und sonstige Beschaffenheit

innerdörfliche Lage an der L890 Lage:

Wasserrechtliche Einstufung: das Grundstück liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet

Verkehrslage: Dorfkern ca. 500 m entfernt

Bundesstraße B64/83 ca. 7 km entfernt

Bundesstraße B239 ca. 6 km entfernt

Autobahn A7 ca. 60 km entfernt

Autobahn A44 ca. 45 km entfernt

Höxter ca. 7 km entfernt

Vörden ca. 8 km entfernt

Brakel ca. 12 km entfernt

Steinheim ca. 20 km entfernt

Nieheim ca. 20 km entfernt

 Dipl.-Ing. S. Remmert
 • Marienstraße 1
 • 37671 Höxter
 • Telefon 0 55 31/70 04 85
 • Fax 0 55 31/60 3 99

 Gemarkung: Straße:
 Ovenhausen Bosseborner Straße 20 nach Nennung
 Flur: 5 Flurstück:82
 Geschäfts- Nr.: 19 K 025/23

 Eigentümer:
 nach Nennung
 Seite 5

öffentliche Einrichtungen: - ein Kindergarten

- Grundschule, Sekundarschule, und Gymnasium in

Höxter

- berufsbildende Schulen in Höxter und Brakel

- ein Krankenhäuser in Höxter und Brakel

Ämter und Behörden der Stadtverwaltung in Höxter

Kreisverwaltung in der Kreisstadt Höxter

- kulturelle und touristische Angebote in den

umliegenden Ortschaften

Geschäfte des täglichen

Bedarfs:

Arealgröße:

Lebensmittelmärkte, weitere Fachgeschäfte sowie Filialen

von Banken und Post und Ärzte sind in Höxter vorhanden

126 m<sup>2</sup>

Grundstücksart: Baugrundstück

Grundstückszuschnitt: nahezu regelmäßig (siehe Flurkarte), zur Straße hin

trapezförmig

Topographie: nahezu ebenes Gelände

Baugrund: es liegen keine Baugrunduntersuchungen vor, daher

werden normale Bodenverhältnisse unterstellt, mit oberflächennahem Grundwasser kann aufgrund des nahegelegenen Fischbachs gerechnet werden

Bebauung: zweigeschossiges Wohnhaus und rückwärtig ein

eingeschossiger Anbau

Nachbarbebauung: überwiegend Wohnbebauung, zum Teil Hofstellen

landwirtschaftlicher Prägung

Erschließung: über die Bosseborner Straße, fertig ausgebaut und

abgerechnet

Baulasten: nach Auskunft der Bauaufsichtsbehörde, bei der das

Baulastenverzeichnis geführt wird, liegt für das Flurstück

keine Baulasteintragungen vor:

Belastung in Abt. II des

Grundbuches:

- Auflösend bedingter Nießbrauch für eine am 24.03.1967 geborene Frau, löschbar bei

Todesnachweis vom 02.10.2018

- Zwangsversteigerungsvermerk vom 18.02.2025

Belastung in Abt. III des

Grundbuches: diese Eintragungen sind ohne Einfluß auf den

Verkehrswert

#### 4. <u>Gebäudebeschreibungen</u>

Gebäudeart: zweigeschossiges Wohnhaus in Fachwerkbauweise mit

Unterkellerung und ohne ausgebautem Dachgeschoß, rückwärtig eingeschossig mit überdachter Dachterrasse

und ein einfacher Anbau

Bruttogrundfläche: rd. 181 m² bebaute Fläche: rd. 65 m²

Baujahr: unbekannt, wahrscheinlich vor 1900

Unterkellerung: wahrscheinlich lediglich der zweigeschossige Teil

Umfassungswände: überwiegend als Fachwerk

Fassadenausführung: Ostgiebel und nördliche Traufwand des

 Dipl.-Ing. S. Remmert
 • Marienstraße 1
 • 37671 Höxter
 • Telefon 0 55 31/70 04 85
 • Fax 0 55 31/60 3 99

 Gemarkung: Straße:
 Ovenhausen Bosseborner Straße 20 nach Nennung
 Flur: 5 Flurstück:82
 Geschäfts- Nr.: 19 K 025/23

 Eigentümer:
 nach Nennung
 Seite 6

zweigeschossigen Teils verklinkert, restlicher Teil der nördlichen Wand als Fachwerk mit ausgemauerten Gefachen ohne Putz, südliche Traufwand des zweigeschossigen Teils als Fachwerk mit verputzten Gefachen, rückwärtiger Teilbereich verputzt, Ostgiebel mit senkrechter Holzschalung, Westgiebel mit waagerecht verlegten Brettern verschalt, Sockel an der Südseite zum

Teil verputzt

Dachform: Satteldach

Dachkonstruktion: Dachstuhl als konventionelle Holzkonstruktion

Dachhaut: Pfanneneindeckung

Hauszugang: straßenseitige Hauseingangstür

Beheizung: keine

Bau- und

Unterhaltungszustand:

Sichtbare Mängel u.

Schäden:

deutlicher Unterhaltungs- und Instandsetzungsstau

- insgesamt ein vernachlässigter Zustand

 sehr einfache, zum Teil provisorische Ausstattungen ohne Heizung

- geringe Raumhöhen

- Grundrisse mit Durchgangszimmern

mehrere Feuchtstellen mit Schimmelbildung

hinter der Innenbekleidung der nördlichen Außenwand

wird aufgrund der Ausbeulungen eine starke Schädigung der verklinkerten Außenwand vermutet

- einfachverglaste Holzfenster, teilweise Glasbausteine

- rückwärtiger Anbau einstrutzgefährdet

- Außenanlagen in einem ungepflegten Zustand

#### 4.1 Bauart und Ausbau der Geschosse

#### 4.1.1 Kellergeschoß

Der Keller ist über eine Bodenluke im Flur zu erreichen. Da diese Luke nicht fixiert werden konnte wurde der Keller nicht besichtigt. Es ist ein baujahrestypischer Gewölbekeller aus Bruchsteinmauerwerk zu vermuten. Konstruktionsbedingt ist zu erwarten, daß der Keller ohne festen Boden und feuchten Wänden angetroffen wird. Zur Größe können keine Angaben gemacht werden.

#### 4.1.2 Erdgeschoß

lichte Raumhöhe: ca. 2,50 m

Grundrissgestaltung: an der giebelseitigen Haustür zunächst ein Flur mit der

Treppe entlang der nördlichen Außenwand zum oberen Geschoß, links am Flur ein Raum, stirnseitig am Flur die Küche mit Zugang zu einem rückwärtigen Flur, an dem links ein Badezimmer und ein kleiner Raum gelegen sind,

stirnseitig ist der rückwärtige Anbau zu erreichen

Innenwände: Fachwerk oder Mauerwerk

 Dipl.-Ing. S. Remmert
 • Marienstraße 1
 • 37671 Höxter
 • Telefon 0 55 31/70 04 85
 • Fax 0 55 31/60 3 99

 Gemarkung: Straße:
 Bosseborner Straße 20 Eigentümer:
 Flur: 5 nach Nennung
 Flurstück:82
 Gutachten- Nr.: 25-0513
 25-0513
 Geschäfts- Nr.: 19 K 025/23
 Seite 7

Wandflächen: überwiegend mit Gipskartonplatten bekleidet, zum Teil

verputzt, tapeziert bzw. tapeziert und gestrichen,

Fliesenspiegel im Bad und am Arbeitsbereich der Küche

Decke: Holzbalkendecke

Deckenflächen: glatt bekleidet, tapeziert und gestrichen

Fußböden: zumeist glatter Kunststoffbelag, zum Teil Estrich

Haustür: Holztür mit Glasfeldern

Fenster und Fenstertüren: Holzfenster mit Einfachverglasung, einzelne

Belichtungsfelder aus Glasbausteinen

Innentüren: einfache Wohnraumtüren

Treppe zum Obergeschoß: einfache Holzstiege mit provisorischem Geländer Elektroinstallation: einfache Ausstattung, derzeit nicht in Betrieb

Sanitärinstallation: einfachste, unvollständige Ausstattung

#### 4.1.3 Obergeschoß

lichte Raumhöhe: am Treppenpodest und im linken Raum ca. 1,50 m, im

stirnseitigen Zimmer ca. 2,10 m

Raumaufteilung: am Treppenaustritt zunächst eine Podestfläche mit Zugang

zu einem links gelegenen Raum und einem stirnseitigen

Zimmer mit überdachter Loggia

Innenwände: Fachwerk oder Mauerwerk

Wandflächen: überwiegend verputz, tapeziert bzw. gestrichen

Decke: Holzbalkendecke, am Treppenpodest offene Balkenlage

zum ungedämmten Dachboden

Deckenflächen: glatt bekleidet, tapeziert und gestrichen

Fußböden: am Treppenpodest Holzwerkstoffplatten, im Raum links

glatter Kunststoffbelag, stirnseitiges Zimmer mit

Teppichboden

Fenster und Fenstertüren: Holzfenster mit Einfachverglasung

Innentüren: einfache Wohnraumtüren

Elektroinstallation: einfache Ausstattung, derzeit nicht in Betrieb

#### 4.2 Außenanlagen

Ver- und Entsorgungsanlagen: Wasser-, Kanal-, Strom- und Telefonanschluß sind zu

unterstellen

Befestigungen: Zuwegung mit Plattenbelag
Begrünung: Raseneinsaat und Ziergehölze

### 4.3 Zusammenfassung und Gesamteindruck

Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein innerdörfliches, sehr kleines Grundstück in Ovenhausen mit einer nahezu vollständigen Überbauung und einem kleinen Vorgarten als verbleibende Freifläche.

DiplIng. S. Remmert	<ul> <li>Marienstraße 1</li> </ul>	37671 Höxter ·	Telefon 0 55 31/70 04 85 · Fax 0 55 31/60 3 99
Gemarkung:	Ovenhausen	Flur: 5	Gutachten- Nr.: 25-0513
Straße:	Bosseborner Straße 20	Flurstück:82	Geschäfts- Nr.: 19 K 025/23
Figentümer:	nach Nennung		Seite 8

Das Gebäude wurde vor mehr als 100 Jahren in Fachwerkbauweise errichtet. Auffallend sind neben der geringen Größe auch die sehr niedrigen Raumhöhen sowie die relativ neue Dacheindeckung und Dachentwässerung.

Der Grundriß ist durch die kleinen Räume und Durchgangszimmer geprägt. Die sehr einfachen, zum Teil provisorischen Ausstattungen ohne Heizung sind veraltet und entsprechen somit nicht den heutigen Ansprüchen an zeitgemäßes Wohnen. Ein offensichtlich seit Langem vernachlässigter Unterhaltungsaufwand erklärt die vielen Mängel und Schadstellen. Eine Bewohnbarkeit ist derzeit nicht gegeben.

#### 5. Wertermittlung

#### 5.1 Allgemeines zur Wertermittlung

Gemäß § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der zu dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder der sonstigen Gegenstände der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

Die dabei anzuwendenden Verfahren sind in der Wertermittlungsverordnung vorgeschrieben. Zur Ermittlung sind danach das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren oder das Sachwertverfahren heranzuziehen.

Beim <u>Vergleichswertverfahren</u> erfolgt die Wertermittlung durch Vergleich mit einer ausreichenden Anzahl von geeigneten Objekten, für die tatsächlich bezahlte Kaufpreise bekannt sind. Voraussetzung dafür ist, daß die wertbeeinflussenden Umstände soweit wie möglich mit denen des Bewertungsobjekts übereinstimmen oder vorhandene Unterschiede berücksichtigt werden können.

Der <u>Bodenwert</u> ist in der Regel immer durch Preisvergleich zu ermitteln; geeignete Richtwerte können zusätzlich oder, in bestimmten Fällen, ausschließlich herangezogen werden.

Das <u>Ertragswertverfahren</u> wird vorzugsweise angewendet, wenn der aus einem bebauten Grundstück nachhaltig erzielbare Ertrag von vorrangiger Bedeutung für den Wert des Grundstücks ist. Dieses trifft beispielsweise bei vermieteten Mehrfamilienhäusern und gewerblich oder gemischt genutzten Grundstücken zu. Boden- und Gebäudeertragswert werden hierbei getrennt ermittelt. Der Gebäudeertragswert ist der um den Verzinsungsbetrag des Bodens verminderte und dann unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer kapitalisierte, nachhaltig erzielbare Reinertrag des Grundstückes.

Das <u>Sachwertverfahren</u> findet entsprechend den Gepflogenheiten des Grundstücksmarktes dann Anwendung, wenn die vorhandene Bausubstanz und die Kosten für die Errichtung eines vergleichbaren Gebäudes für den Wert maßgebend ist. Das ist vorwiegend bei eigengenutzten bebauten Grundstücken der Fall. Auch hier werden Boden- und Bauwert getrennt ermittelt. Der Bauwert ist der Herstellungswert der Gebäude und der Außenanlagen unter Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Wertminderung sowie sonstiger wertbeeinflussender Umstände.

DiplIng. S. Remmert	<ul> <li>Marienstraße 1</li> </ul>	37671 Höxter ·	Telefon 0 55 31/70 04 85 · Fax 0 55 31/60 3 99
Gemarkung:	Ovenhausen	Flur: 5	Gutachten- Nr.: 25-0513
Straße:	Bosseborner Straße 20	Flurstück:82	Geschäfts- Nr.: 19 K 025/23
Eigentümer:	nach Nennung		Seite 9

Ein nach einem dieser Verfahren ermittelter Wert stellt jedoch noch nicht den Verkehrswert dar. Er ist lediglich ein Hilfswert, von dem unter Berücksichtigung der Lage auf dem Grundstücksmarkt der Verkehrswert abzuleiten ist. Sind mehrere Werte ermittelt worden, so sind diese kritisch zu würdigen und gegebenenfalls zur Ableitung heranzuziehen.

#### 5.2 Bodenwert

Das Wertermittlungsobjekt ist bebaut und bezüglich des Grund und Bodens entsprechend seiner gegenwärtigen Nutzung als Baufläche einzustufen. Der Entwicklungszustand des Grund und Bodens ist dem Bauland zuzuordnen.

Anstelle von Preisen für Vergleichsgrundstücke können zur Ermittlung des Bodenwertes auch geeignete Bodenrichtwerte herangezogen werden. Diese sind geeignet, wenn sie entsprechend den örtlichen Verhältnissen, nach Lage und Entwicklungszustand gegliedert und nach Art und Maß der baulichen Nutzung, Erschließungszustand und jeweils vorherrschender Grundstücksgestalt hinreichend bestimmt sind.

Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagerwerte für normal zugeschnittene Grundstücke, die vom Gutachterausschuß in jährlich wiederkehrenden Sitzungen aufgrund der Kaufpreissammlung ermittelt und in einer Bodenrichtwertkarte dargestellt werden. Dabei werden Kaufpreise, die durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse beeinflußt sind, nicht berücksichtigt. Die Kaufpreissammlung wird auf der Grundlage der beurkundeten Grundstückskaufverträge geführt, die die Notare nach § 195 des Baugesetzbuches dem Gutachterausschuß in Abschrift zu übersenden haben und ihm somit einen umfassenden Überblick über das Geschehen auf dem Grundstücksmarkt ermöglichen.

Der Bodenwert in der Ortslage des zu bewertenden Objektes beträgt für baureifes Land It. aktueller Richtwertkarte des Kreises Höxter durchschnittlich 45,00 € je m² einschließlich der Kosten für die Erschließung. Als Basis für diesen Wert ist ein Grundstück von 800 m² Größe mit einer ein- bis zweigeschossigen Bebauung ausgewiesen. Die Richtwertzone erstreckt sich nahezu über die gesamte Ortschaft mit Grundstücken unterschiedlicher Lagen und Erschließungsqualitäten. Aufgrund des niedrigen Preisniveaus wird von einer Angleichung abgesehen und der ausgewiesene Bodenwert als marktgerecht angesehen.

Bodenwert:  $126,00 \text{ m}^2 \text{ x}$   $45,00 \text{ €/m}^2 =$  5.670,00 € gerundet: 6.000,00 €

#### 5.3 Gebäudewerte und Außenanlagen

Für die Bewertung bebauter Grundstücke stehen mehrere Verfahren zur Auswahl. Je nach Nutzung und Gebäudetyp sind zur Anwendung der sachgerechten Methodik vor Allem die vorliegenden Gegebenheiten wertbildende Parameter. Da bei der Besichtigung ein ungünstiger Grundriß mit sehr geringen Raumhöhen und ein stark geschädigter, zum Teil nahezu baufälliger Gebäudezustand vorgefunden wurde, ist die Anwendung statistischer Basisdaten zum Herstellungswert nicht zutreffend umsetzbar. Hieraus folgt, daß eine Wertberechnung mit den geringsten Wertansätzen nur eingeschränkt möglich wäre. Eine

DiplIng. S. Remmert	<ul> <li>Marienstraße 1</li> </ul>	37671 Höxter ·	Telefon 0 55 31/70 04 85 · Fax 0 55 31/60 3 99
Gemarkung:	Ovenhausen	Flur: 5	Gutachten- Nr.: 25-0513
Straße:	Bosseborner Straße 20	Flurstück:82	Geschäfts- Nr.: 19 K 025/23
Eigentümer:	nach Nennung		Seite 10

systemkonforme Restnutzungsdauer ist aufgrund der vorliegenden Unbewohnbarkeit nicht zuzuweisen. Nach einer Wertermittlung ohne nennenswerte Restnutzungsdauer kann der vorhandenen Bebauung kein signifikanter Wert beigemessen werden.

Diese Überlegungen führen zu dem Entschluß, eine Wertberechnung nicht durchzuführen.

#### 6. Ableitung des Verkehrswertes

Da der Bebauung kein Wert beigemessen wird, ist der errechnete Bodenwert des Wertermittlungsobjektes einzige Basis für die Ableitung eines Verkehrswertes, die unter Berücksichtigung der Lage auf dem Grundstücksmarkt vorzunehmen ist.

Die Nachfrage an derart kleinen Grundstücken in Dorflagen ist grundsätzlich als sehr gering einzuschätzen. Als Interessenten kämen vornehmlich die angrenzenden Nachbarn in Betracht, da für sie eine Ergänzungsfläche abgeboten würde. Eine weitere Schwächung der Nachfrage ist mit dem Denkmalschutz zu begründen. In den vergangenen Jahren wurde die finanzielle Förderung zum Erhalt historisch bedeutsamer Bauwerke deutlich reduziert. Eine wirtschaftlich akzeptable Sanierung kann also nicht mehr in Aussicht gestellt werden. Da die Dacheindeckung und auch die Dachentwässerung des zweigeschossigen Gebäudeteils in einem guten Zustand sind, ist bei entsprechend geringem Angebotsniveau eine Nachfrage denkbar. Die Erfahrung zeigt, daß Verkäufe ähnlicher Objekte zu Preisen in Höhe des Bodenwertes stattfinden.

Eine weitere Besonderheit ist in dem Nießbrauch, der in Abteilung II des Grundbuches zugunsten einer 58 jährigen Frau eingetragen wurde. Damit überträgt der Eigentümer das Recht zur uneingeschränkten Nutzung an einen Dritten und behält nur das bloße Eigentum an dem Grundstück. Nach aktueller Sterbetafel liegt die durchschnittliche Lebenserwartung der begünstigten Frau bei 27 Jahren. Unter diesen Umständen ist das Grundstück dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entzogen und ein Verkehrswert nicht ausweisbar.

Der Gutachter hält daher für das Grundstück an der Bosseborner Straße 20 in Ovenhausen lediglich einen symbolischen Wert in Höhe von


abgerundet 1,00 € als Verkehrswert für zutreffend. (i. W. Ein €)

Höxter, den 21.07.2025

Der Sachverständige

DiplIng. S. Remmert	· Marienstraße 1 ·	37671 Höxter ·	Telefon 0 55 31/70 04 85 · Fax 0 55 31/60 3 99
Gemarkung:	Ovenhausen	Flur: 5	Gutachten- Nr.: 25-0513
Straße: Eigentümer:	Bosseborner Straße 20 nach Nennung	Flurstück:82	<b>Geschäfts- Nr.:</b> 19 K 025/23 Seite 11

# Flurkarte ohne Maßstab



DiplIng. S. Remmert	<ul> <li>Marienstraße 1</li> </ul>	37671 Höxter ·	Telefon 0 55 31/70 04 85 · Fax 0 55 31/60 3 99
Gemarkung:	Ovenhausen	Flur: 5	Gutachten- Nr.: 25-0513
Straße:	Bosseborner Straße 20	Flurstück:82	Geschäfts- Nr.: 19 K 025/23
Eigentümer:	nach Nennung		Seite 12



straßenseitige Giebelansicht mit der Haustür und nördliche Traufwand

# Ostgiebelansicht und südliche Traufwand



 Dipl.-Ing. S. Remmert
 • Marienstraße 1
 • 37671 Höxter
 • Telefon 0 55 31/70 04 85
 • Fax 0 55 31/60 3 99

 Gemarkung:
 Ovenhausen
 Flur:
 5
 Gutachten- Nr.:
 25-0513

Gemarkung:OvenhausenFlur:5Gutachten- Nr.:25-0513Straße:Bosseborner Straße 20Flurstück:82Geschäfts- Nr.:19 K 025/23Eigentümer:nach NennungSeite 13



südliche Traufwand mit der überdachten Loggia im Obergeschoß

südlicher Ansicht mit dem rückwärtigen Anbau, hier ist die Überdachung bereits zum Teil eingestürzt



Dipl.-Ing. S. Remmert Marienstraße 1 37671 Höxter Telefon 0 55 31/70 04 85 · Fax 0 55 31/60 3 99 Gemarkung: Ovenhausen

Gutachten- Nr.: 25-0513 Geschäfts- Nr.: 19 K 025/23 Seite 14 Flur: 5 Flurstück:82 Straße: Bosseborner Straße 20 Eigentümer: nach Nennung



Küche im Erdgeschoß



Schimmelbildung in der Küche

 Dipl.-Ing. S. Remmert
 • Marienstraße 1
 • 37671 Höxter
 • Telefon 0 55 31/70 04 85
 • Fax 0 55 31/60 3 99

 Gemarkung:
 Ovenhausen
 Flur:
 5
 Gutachten- Nr.:
 25-0513

 Straße:
 Bosseborner Straße 20
 Flurstück:82
 Geschäfts- Nr.:
 19 K 025/23

 Eigentümer:
 nach Nennung
 Seite 15



Badezimmer im Erdgeschoß



Duschbereich im Badezimmer

DiplIng. S. Remmert	<ul> <li>Marienstraße 1</li> </ul>	37671 Höxter ·	Telefon 0 55 31/70 04 85 · Fax 0 55 31/60 3 99
Gemarkung:	Ovenhausen	Flur: 5	Gutachten- Nr.: 25-0513
Straße:	Bosseborner Straße 20	Flurstück:82	Geschäfts- Nr.: 19 K 025/23
Eigentümer:	nach Nennung		Seite 16

# rückwärtiger Flur zum Anbau



Innenansicht des Teileinsturzes im Anbau



 Dipl.-Ing. S. Remmert
 • Marienstraße 1
 • 37671 Höxter
 • Telefon 0 55 31/70 04 85
 • Fax 0 55 31/60 3 99

 Gemarkung:
 Ovenhausen
 Flur:
 5
 Gutachten- Nr.:
 25-0513

 Straße:
 Bosseborner Straße 20 Eigentümer:
 Flurstück:82
 Geschäfts- Nr.:
 19 K 025/23

 Seite 17



Wohnraum im Erdgeschoß mit geringer Raumhöhe


einfache Stiege zum Obergescho0



DiplIng. S. Remmert	<ul> <li>Marienstraße 1</li> </ul>	37671 Höxter ·	Telefon 0 55 31/70 04 85 · Fax 0 55 31/60 3 99
Gemarkung:	Ovenhausen	Flur: 5	Gutachten- Nr.: 25-0513
Straße:	Bosseborner Straße 20	Flurstück:82	Geschäfts- Nr.: 19 K 025/23
Eigentümer:	nach Nennung		Seite 18

sehr geringe Raumhöhe am Treppenaustritt





vom Treppenpodest aus offener Dachbodenraum ohne Dämmung

DiplIng. S. Remmert	<ul> <li>Marienstraße 1</li> </ul>	37671 Höxter ·	Telefon 0 55 31/70 04 85 · Fax 0 55 31/60 3 99
Gemarkung:	Ovenhausen	Flur: 5	Gutachten- Nr.: 25-0513
Straße:	Bosseborner Straße 20	Flurstück:82	Geschäfts- Nr.: 19 K 025/23
Eigentümer:	nach Nennung		Seite 19

Wohnraum mit geringer Höhe im Obergeschoß





Wohnraum an der Dachterrasse mit etwas größerer Raumhöhe im Obergeschoß