



Bild 1

Die Gesamtanlage am Kreuzungsbereich Steeler Straße / Leopoldstraße.



Bild 2

Das Gebäude Leopoldstraße 9 mit der zu bewertenden Wohnung unten links.



Bild 3

Blick in Gegenrichtung entlang der Leopoldstraße.



Bild 4

Der Gebäudeteil zur Steeler Straße.




Bild 5

Zufahrt zum Hof von der Steeler Straße.



Bild 6

Blick über den Hof der Gesamtanlage.



Bild 7

Die Rückseite des Gebäudeteiles zur Steeler Straße.



Bild 8

Rückseite des Gebäudeteils zur Leopoldstraße mit dem Fenster der zu bewertenden Wohnung.



Bild 9

Die rückwärtige Kellertreppe.



Bild 10

Hauseingang Leopoldstraße 9.



Bild 11

Eingangstür der zu bewertenden Wohnung.



Bild 12

Der mit Sondernutzungsrecht zugeordnete Stellplatz.