▲현대중공업

경고

모든 설치 작업은 반드시 자격있는 설치기사에 의해 수행되어야 하며 관련 법규 및 규정을 준수하여야 합니다.



Hi5 제어기 기능설명서

키 신호 출력





▲현대중공업



본 제품 설명서에서 제공되는 정보는 현대중공업의 자산입니다. 현대중공업의 서면에 의한 동의 없이 전부 또는 일부를 무단 전재 및 재배포할 수 없으며, 제 3 자에게 제공되거나 다른 목적에 사용할 수 없습니다.

본 설명서는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Printed in Korea - 2012년 9월. 1판 Copyright © 2012 by Hyundai Heavy Industries Co., Ltd





목 차

1. 개요	1-1
2. 설정과 조작	2-1
2.1. 설정 2-2 2.2 시호키의 조작	2-4



그림 목차

그림 ′	1.1 수동출력과 키 신호 출력의 조작환경 비교	1-2
그림 2	2.1 키 신호 출력 설정메뉴	2-2
그림 2	2.2 키 신호 출력 설정화면	2-2
그림 2	2.3 할당된 신호임을 알려주는 메시지	2-3
그림 2	2.4 키 신호 출력 설정화면	2-4
그림 2	2.5 키 신호가 켜진 상태와 꺼진 상태	2-4
그림 2	2.6 자동모드에서 금지된 키	2-4
그림 :	2.7 [F2· 시스템1 - 2· 제어 파라미터 - 2· 인축력 시ㅎ 석정 - 2· 축력 시ㅎ 속석	2-5



표 목차

표	2-1	키 신호	출력의 각	설정	항목	 	 	 	 	 	 2-3
표	2-2	정신호,	역신호의	입력	예	 	 	 	 	 	 2-3











1.1. 사전지식

본 설명서를 잘 이해하기 위해서는 아래의 지식을 갖추고 있어야 합니다.

■ 현대 Hi5 로봇제어기의 기본 조작법

1.2. 키 신호 출력 기능에 대해서

키 신호 출력은 원하는 출력신호를 티치펜던트의 신호키([SHIFT]+[F1]~[F7])로 ON/OFF 시키는 기능입니다.

로봇 교시 중 툴이나 지그 등 출력신호로 연결된 장치를 빈번하게 조작해야 하는 경우에 사용할수 있습니다. 예를 들어, 핸들링 로봇을 교시하면서 그리퍼를 대상물체로 조그 이동시켜 [SHIFT]+[F1]키로 흡착한 다음, 물체를 내려놓을 위치로 이동시켜 다시 [SHIFT]+[F1]키로 탈착할수 있습니다.

수동출력 기능으로도 이러한 조작을 할 수 있지만, 키 신호 출력 기능은 자주 사용하는 소수의 출력신호에 대해 가독성 있고 편리한 조작환경을 제공합니다. 또한 설정에 따라 자동모드에서도 사용이 가능합니다.




그림 1.1 수동출력과 키 신호 출력의 조작환경 비교





2.1. 설정

(1) [F2: 시스템] - 2: 제어 파라미터 - 2: 입출력 신호 설정 - 5: 키 신호 출력 메뉴를 선택하십시오.





그림 2.2 키 신호 출력 설정화면

그림 2.2 와 같이 총 7 개의 키([F1]~[F7])에 대한 설정이 가능합니다. 각 설정 항목은 표 2-1 과 같습니다.



표 2-1 키 신호 출력의 각 설정 항목

항 목	설 명	비고				
레이블	버튼에 표시할 문자열.	12 byte(영숫자 12 자, 한글 6 자) 이하여야 합니다.				
정신호	버튼이 ON되면(노란색이 되면) 출력 할 신호.	Hardwired, 필드버스(FB), 내장				
역신호	버튼이 OFF 되면(노란색이 꺼지면) 출력할 신호.	형 필드버스(FN) 모두 사용가능 합니다.				
토글	체크하면 토글버튼 방식	클릭하면 ON, 다시 클릭하면 OFF				
工业	체크 안하면 푸시버튼 방식	누르면 ON, 떼면 OFF				
자동모드시 허용	자동모드시에도 버튼동작을 허용할 지 여부					
자동모드로 전환시 OFF	체크하면, 수동모드에서 자동모드로 전환 시 자동으로 버튼이 OFF됨.					

설정한 후 [F7: 완료]를 눌러 저장하십시오.

※ 정신호와 역신호의 입력방법의 예는 표 2-2와 같습니다.

표 2-2 정신호, 역신호의 입력 예

종류	입력 예	입력결과
Hardwired	61	D061
필드버스(FB)	5.27	FB5.D027
내장형 필드버스(FN)	.2.15	FN2.15

* 할당된 출력신호는 키 신호 출력으로 제어되지 않으며, 정신호나 역신호로 설정할 수도 없습니다. 하지만, 키 신호들은 할당신호로 취급되지 않습니다.




그림 2.3 할당된 신호임을 알려주는 메시지



2.2. 신호키의 조작

[SHIFT]+[수동출력] 키를 누르면 화면 하단에 설정한 신호키들이 나타납니다.



[SHIFT]+[F1]~[F7]키를 눌러 신호키를 조작합니다. (혹은 [SHIFT]키를 누른 채, 화면의 신호버튼을 터치하십시오.)

버튼 상단에 [tgl]이라고 표시된 버튼은 토글버튼이며, 표시되지 않은 버튼은 푸시버튼입니다. 그림 2.3 과 같이, 버튼이 노란색으로 변한 상태가 ON 된 상태입니다. 신호키를 켜면 설정된 정신호가 동작합니다. 신호키를 끄면 정신호는 꺼지고, 역신호가 동작합니다.



그림 2.5 키 신호가 켜진 상태와 꺼진 상태



그림 2.6 자동모드에서 금지된 키



'자동모드시 허용' 옵션을 체크하지 않은 신호키는 자동모드에서느 회색 레이블로 표시됩니다. 이 상태에서는 키를 눌러도 동작하지 않습니다.

'자동모드로 전환시 OFF' 옵션을 체크한 신호키들은 수동모드에서 자동모드로 전환되는 순간 자동으로 OFF됩니다.

* 신호키는 ON 되는 순간, 그리고 OFF 되는 순간에만 출력신호를 제어합니다. 신호키의 ON/OFF 상태가 항상 감시되면서 이에 따른 출력값이 유지되는 것이 아닙니다. 예를 들어 신호키를 ON 시켜 출력신호가 ON 시키더라도, 이후에 로봇언어나 내장 PLC, 혹은 수동출력에 의해 출력이 꺼질 수 있습니다. 즉, 신호키가 ON 상태인데도 출력신호는 꺼져있는 상태가 있을 수 있습니다.

※ 정신호와 역신호를 함께 사용하면 복동 솔레노이드의 제어를 편리하게 설정할 수 있습니다.

* 출력 신호 속성과 연동하여 부논리 혹은 펄스로 출력할 수도 있으며, 내장 PLC와 연동하면 더욱 복잡한 제어를 신호키로 조작할 수 있습니다.



그림 2.7 [F2: 시스템] - 2: 제어 파라미터 - 2: 입출력 신호 설정 - 2: 출력 신호 속성





Head Office

A/S Center

Tel. 82-52-202-7901 / Fax. 82-52-202-7900 1, Jeonha-dong, Dong-gu, Ulsan, Korea Tel. 82-52-202-5041 / Fax. 82-52-202-7960

Seoul Office

Tel.82-2-746-4711 / Fax. 82-2-746-4720 140-2, Gye-dong, Jongno-gu, Seoul, Korea

Ansan Office

Tel.82-31-409-4945 / Fax.82-31-409-4946 1431-2, Sa-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea

Cheonan Office

Tel.82-41-576-4294 / Fax.82-41-576-4296 355-15, Daga-dong, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea

Daegu Office

Tel.82-53-746-6232 / Fax.82-53-746-6231 223-5, Beomeo 2-dong, Suseong-gu, Daegu, Korea

Gwangju Office

Tel. 82-62-363-5272 / Fax. 82-62-363-5273 415-2, Nongseong-dong, Seo-gu, Gwangju, Korea

● A/S 센터

Tel. 82-52-202-5041 / Fax. 82-52-202-7960

● 본사

Tel. 052-202-7901 / Fax. 052-202-7900 울산광역시 동구 전하동 1 번지

• 서울 사무소

Tel. 02-746-4711 / Fax. 02-746-4720 서울특별시 종로구 계동 140-2 번지

• 안산 사무소

Tel. 031-409-4959 / Fax. 031-409-4946 경기도 안산시 상록구 사동 1431-2 번지

● 천안 사무소

Tel. 041-576-4294 / Fax. 041-576-4296 충남 천안시 다가동 355-15 번지

• 대구 사무소

Tel. 053-746-6232 / Fax. 053-746-6231 대구광역시 수성구 범어 2 동 223-5 번지

• 광주 사무소

Tel. 062-363-5272 / Fax. 062-363-5273 광주광역시 서구 농성동 415-2 번지