

Optische Gebrauchtwagenprüfung

VORLÄUFIGES ZUSTANDSGUTACHTEN



CITROËN C3 1.2 PureTech 83 5D

Erstzulassung
09/2023

Laufleistung
42.356 km

Leistung
83 PS

Getriebe
Manuel


FAHRZEUGBESCHREIBUNG

HERSTELLER	CITROËN	TYP / MODELL	C3 1.2 PureTech 83 5D
FAHRGESTELLNUMMER (FIN)	VF7SXHMRVPT617690	AUFBAU	Kleinwagen
ERSTZULASSUNG	11.09.2023	KILOMETERSTAND	42.356 km
KRAFTSTOFFART	Benzin	LEISTUNG	61 kW / 83 PS
HUBRAUM	1199	GETRIEBEART	Manuel
FARBE	Schwarz	POLSTER (TYP/FARBE)	-
HU FÄLLIG	-		

Optische Gebrauchtwagenprüfung

VORLÄUFIGES ZUSTANDSGUTACHTEN

BEREIFUNG & RÄDER



Vorne links
205/55-16 · Michelin
Sommer
 6 mm

Vorne rechts
205/55-16 · Michelin
Sommer
 6 mm

Hinten links
205/55-16 · Michelin
Sommer
 6 mm

Hinten rechts
205/55-16 · Michelin
Sommer
 6 mm

● ≥ 4 mm ● 2–4 mm ● < 2 mm

ZUSTAND & WARTUNGSHISTORIE

WARTUNGSNACHWEIS: -

FAHRZEUGAUSSTATTUNG

HIGHLIGHTS & PAKETE

Style-Paket Schwarz

ASSISTENZSYSTEME

Antischlupfregelung (ASR)

Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera

Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)

Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe

Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent

Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)

Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

MOTOR, GETRIEBE & FAHRWERK

Getriebe 5-Gang

Otto-Partikelfilter (GPF)

Servolenkung

Stop-Start-Anlage

AUDIO & KOMMUNIKATION

Audiosystem (Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Connecting-Box, DAB-Tuner, Touchscreen-Farbdisplay) mit 4 Lautsprecher

INTERIEUR

Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber

Fensterheber elektrisch hinten

Klimaautomatik

Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3

Sitz vorn links höhenverstellbar

Sitzbezug / Polsterung: Stoff

Sitzheizung vorn

LICHT & SICHT

Einschaltautomatik für Fahrlicht

Nebelscheinwerfer

Scheibenwischer mit Regensensor

Scheinwerfer Eco-LED

Optische Gebrauchtwagenprüfung

VORLÄUFIGES ZUSTANDSGUTACHTEN

Tagfahrlicht LED

RÄDER

LM-Felgen

Radkappen inkl. Schwellerverbreiterung und Radlaufverbreiterung

Sommerreifen

TECHNIK & SICHERHEIT

Airbag Beifahrerseite

Airbag Beifahrerseite abschaltbar

Airbag Fahrerseite

Anti-Blockier-System (ABS)

Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

Kopf-Airbag-System

Kopf-Airbag-System hinten

Reifen-Reparaturkit

Reifendruck-Kontrollsystem

Seitenairbag vorn

Warnanlage für Sicherheitsgurte

Wegfahrsperre mit Transponder

Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System

EXTERIEUR

Außenspiegel Dachfarbe, Spiegelfuss Neutral

Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar

Dach Wagenfarbe

Kotflügelverbreiterung

Metallic-Lackierung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt

Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Weiß (Airbump)

WEITERE MERKMALE

Karosserie: 5-türig

Modellpflege


VORSCHÄDEN & ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

BEKANNTE VORSCHÄDEN:

Beschreibung: -

DOKUMENTIERTE SCHÄDEN & GEBRAUCHSSPUREN

2 Positionen



1 Tür hinten links
Delle und Kratzer

2 Frontscheibe
Steinschlag


Optische Gebrauchtwagenprüfung

VORLÄUFIGES ZUSTANDSGUTACHTEN

SCHADENSdokUMENTATION



Schaden 1: Tür hinten links - Delle und Kratzer



Schaden 2: Frontscheibe - Steinschlag

